

Ringerike Kommune
Reguleringsavdelingen

Klage vedrørende Plan ID 421 Lloyds Marked

Elvelangs

Bygg langs Hønefossen må trekkes inn mot Arnemannsveien slik at «Elvelangs» kan gå langs fossen og ikke inne mellom bygg som forslått.

Utsiktspunkt på høyde med nedre del av gamle «verkstedbygg» etableres, bygges hengende 15 m innover fossen.

Klokketårn

Klokka må overhales/fornyes og monteres i tårnet og alltid være i drift

Jernsøyler

Søyler inne i sliperibygget fra 1894 må tas vare på og monteres inn på høvelig sted i den nye bygningsmassen

Byvåpen Hønefoss fra 1902

Byvåpen (modifisert sådan) var plassert i bunn av alle buer i veggen mot bybrua dvs i alt 5 stk. (ja det var to til i buebygget som er revet)

Det finnes ett i dagen i buen nærmest klokketårnet.

I tillegg finnes ett lagret på låven i Riddergården.

De to eksisterende renoveres og det tas avstøpning og 3 nye lages, monteres inn i bunn av alle buer.



Til venstre det som er i buen ved klokketårnet, til høyre det som ligger lagret på Riddergården



Mvh
Øyvind Smith

