



RINGERIKE
KOMMUNE

Ny brannstasjon i Ringerike kommune

Kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal
Brannsjef Terje Reginiussen
Enhetsleder utbygging Jostein Nybråten



- Nasjonale forventninger til brann og redningstjenesten:
 - Forebygging av brann og ulykker
 - Gjennomføre tilsyn og risikovurderinger samt veilede publikum om brannsikkerhet og egenberedskap
 - Samarbeide tett med andre myndigheter og aktører
 - Rask og effektiv innsats ved hendelser
 - Overholde krav til utrykningstid
 - Ha tilstrekkelig bemanning og riktig utstyr
 - Kunne håndtere branner, trafikkulykker, akutt forurensning, drukningsulykker og tekniske redningsoppdrag
 - Yte livreddende førstehjelp inntil helsevesenet overtar
 - Høy kompetanse og profesjonalitet
 - Sikre riktig utdanning, opplæring og regelmessige øvelser
 - Opprettholde oppdatert kunnskap om ny teknologi og metoder
 - Ivareta høy faglig standard og profesjonalitet i alle oppdrag
 - Samhandling og beredskap
 - Ha kapasitet til å håndtere store og komplekse hendelser
 - Samarbeide med politi, helsevesen, sivilforsvar, frivillige og andre nødetater
 - Utarbeide tydelige beredskapsplaner og delta i øvelser lokalt, regionalt og nasjonalt
 - Være forberedt på krisesituasjoner som naturkatastrofer, industribranner og terrorhendelser



Robust beredskap

Målet er å sikre at brann- og redningstjenesten kan håndtere både forventede og uforutsette hendelser på en effektiv måte.

- **God risikoforståelse** – grundige **ROS-analyser** og riktig dimensjonering av brannvesenet
- **Tilstrekkelige ressurser** – bemanning, utstyr og kjøretøy tilpasset lokale og regionale behov
- **Rask og effektiv innsats** – sikre kort responstid og høy operativ kapasitet



Ny brannstasjon – strategiske vurderinger

- Plassering må baseres på risikoanalyser og beredskapsbehov
- Kort utrykningstid til **risikobygg** og hovedfartsårer (**E16, RV350, RV7**)
- Ny E16 er vurdert, men eksisterende veinett vil fortsatt være hovedtrasé etter ferdigstilling
- Viktig å ivareta fremtidige behov ved eventuell etablering av en **større brannregion**



Anbefalt plassering av ny brannstasjon:

- **Hvervenmoen** vurderes som den beste lokasjonen basert på brannfaglige vurderinger
- Flere alternative tomter og områder er grundig vurdert
- Hvervenmoen gir brann- og redning en stasjon med optimal **størrelse, beliggenhet og innsatstid** for Ringerike



Regionalt samarbeid

- Vurdere **IKS-løsninger** (interkommunalt samarbeid)
- Økt samhandling med nabokommuner og andre brannvesen for styrket beredskap



Regionalt samarbeid

Henvendelse fra Hole kommune

- Hole kommune har sendt forespørsel om å få **utredet/gi tilbud på bygging av ny brannstasjon** på **Vik** med deltidsansatte mannskaper. Likelydende forespørsel er sendt til **Ringerike og Asker og Bærum brann og redning**

Anbefalt svar fra Ringerike kommune:

- Hole kommune sikrer best mulig beredskap ved å inngå i **ny brannstasjon på Hvervenmoen**
- Hvervenmoen vil **dekke Holes behov for beredskap**, både nå og i overskuelig fremtid
- Løsningen oppfyller kravene til **utrykningstid** og sikrer en effektiv ressursutnyttelse



Regionalt samarbeid

Henvendelse fra Hallingdal brann- og redning IKS:

Vi er i gang med en **utredning** om styrket samarbeid eller mulig sammenslåing

Målet er å sikre **bedre ressursutnyttelse** og **økt beredskap** gjennom samarbeid på flere områder, blant annet:

- **Urban Search and Rescue (USAR)** – styrket kapasitet ved større hendelser
- **Kurs og opplæring** – felles intern opplæring og kompetanseheving
- **Øvelsesanlegg** – samordnet bruk av eksisterende trenings- og øvingsfasiliteter (Torpomoen)
- **Service og vedlikehold** – effektivisering av utstyrsforvaltning
- **Tilgang til spesialutstyr** – bredere felles ressursbase
- **Lederstøtte og stab** – styrket fagmiljø og bedre koordinering samt utholdenhet ved langvarige hendelser
- **Større fagmiljø** – bedre samarbeid på tvers av kommunegrenser

Samarbeidet er **fremtidsrettet** og i tråd med **statlige føringer** om å etablere **større, mer robuste og bærekraftige beredskapsenheter** på tvers av kommunegrenser



- Eksisterende brannstasjon

- Plassering, Dronning Åstas gate på Eikli.
- Bygget i 1986, 44 år gammel.
- **Etter dagens krav tilfredstiller ikke nåværende Brannstasjon:**
 - Plassering tilfredstiller ikke innsatstiden for risikobygninger i Hole kommune.
 - HMS krav definert i Arbeidsmiljøloven
 - Kravet til ren og uren sone
 - Kapasitet på Brann og redningstjenester i henhold til lovpålagte funksjoner i Ringerike kommune.
 - Branntekniske løsninger i bygget.
- **Mangler:**
 - Lagringsplass og plass til utstyr som hengere og flak.
 - Vannkapasitet. Lang tid å fylle opp vanntankbilene.
 - Gamle panelovner uten styring. Vognhallen er ikke isolert, og det er vanskelig å holde tilstrekkelig høy temperatur gjennom vinteren.
 - Lekkasje fra tak flere steder.
 - Vinduer og porter fra byggeåret, dårlig isolert. De er på overtid men tanke på levetid.
 - Sprinkling av bygget. Det anbefales at bygget sprinkles da det er langt til nærmeste brannstasjon.





- Transformering av området til Næring / Boligformål
- Byplan / kommuneplanens arealdel



Tre alternativer:

Alternativ 0:

Oppgraderer eksisterende brannstasjon slik at det tilfredsstiller minimumskravene til HMS.

Alternativ 1:

Oppgraderer eksisterende brannstasjon, der man i tillegg til å tilfredsstille HMS-messige kravene ivaretar funksjonsmessige behov.

Alternativ 2:

Bygging av ny brannstasjon

Alternativ 0



- Oppgradering av eksisterende brannstasjon opp til minimum sikkerhetsnivå angitt i Byggeforskrift av 1985.
- Innfrielse av HMS-avvik
- Etablering av ren– uren sone for mannskap og feiere.
- Etablering av kjemikalierom.
- Leie av brakkerigg i 5 år. (Ikke nok plass, garderober og kontor)
- Vil fortsatt ikke tilfredsstille kravet for innsatstid til risikobygg i Hole.
- Kostnadsestimat kr. 32 mil kroner
- Levetid 0-5 år.



Alternativ 1



- I tillegg til oppgradering som for alternativ 0
- Oppgradere bygningen på en rekke områder for å kunne brukes i 25 år til, både ved å rehabilitere og bygge om eksisterende bygg, samt bygge på.
- Utbedring av termisk inneklima, ventilasjon, lydforhold til soverom og etablering av kjemikalierom i vognhallen.
- Vil kreve søknad om dispensasjon for gjeldende reguleringskrav eller omregulering av tomten, da utvidelse vil overskride tillat utnyttelse av tomten.
- Vil fortsatt ikke tilfredsstille kravet for innsatstiden til risikobygg i Hole.
- Bygningens form og tilstand vil ha begrensninger som gjør at bygget ikke vil oppnå tilsvarende standard som på en ny stasjon.
- Kostnadsestimat kr. 250 mil kroner.
- Levetid 0-25 år.



Ny brannstasjon



- Plassering Hvervenmoen, Gnr./bnr. 43/1.
- Tilfredsstiller kravet til innsatstid til risikobygg i både Ringerike og Hole kommune.
- Tilfredsstiller dagens kravene innenfor HMS, ren/uren sonedeling, kjønnsdelte garderober.
- Lavere LCC kostander, bedre isolerte bygg, bedre teknologi på oppvarming og ventilasjon.
- Tilfredsstillende lagringsplass.
- Formålstjenlig utrykningstrasè.
- Godt eksponert mot E16 både for nord- og sydgående retning.
- Tomt må kjøpes, grunneier er positiv
- Utrykning løses med T-kryss, med signalregulering. Vil kreve at fartsgrensen på E16 må ned til 60 km/t.
- Adkomst for tjenestekjøring og besøkende reguleres inn fra vest på eksisterende veinett på Hvervenmoen.
- Reguleringsplan oppstart 2023. I 2024 ble arbeidet med reguleringsplanen satt på vent og at avklaring av arealbruk i området skal skje i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Avklares høst / vinter 2025/2026.
- Kostnadsestimat kr. 330 mil
- Eksisterende brannstasjon kan selges.
- Levetid 40-50 år.





- Sak til kommunestyret i oktober om endelig valg av plassering.