



Rapport / Report

**Begnamoen lagerområde, gnr/bnr
50/333, Norske Skog Follum AS**

Miljøtekniske undersøkelser

20120027-00-2-R
8. mars 2012

Ved elektronisk overføring kan ikke konfidensialiteten eller autentisiteten av dette dokumentet garanteres. Adressaten bør vurdere denne risikoen og ta fullt ansvar for bruk av dette dokumentet.

Dokumentet skal ikke benyttes i utdrag eller til andre formål enn det dokumentet omhandler. Dokumentet må ikke reproduseres eller leveres til tredjemann uten eiers samtykke. Dokumentet må ikke endres uten samtykke fra NGL.

Neither the confidentiality nor the integrity of this document can be guaranteed following electronic transmission. The addressee should consider this risk and take full responsibility for use of this document.

This document shall not be used in parts, or for other purposes than the document was prepared for. The document shall not be copied, in parts or in whole, or be given to a third party without the owner's consent. No changes to the document shall be made without consent from NGL.



Prosjekt

Prosjekt: Begnamoen lagerområde, gnr/bnr 50/333,
Norske Skog Follum AS
Dokumentnr.: 20120027-00-2-R
Dokumenttittel: Miljøtekniske undersøkelser
Dato: 8. mars 2012

Hovedkontor:
Pb. 3930 Ullevål Stadion
0806 Oslo

Avd Trondheim:
Pb. 1230 Pirsenteret
7462 Trondheim

T 22 02 30 00
F 22 23 04 48

Kontonr 5096 05 01281
Org. nr 958 254 318 MVA

ngi@ngi.no
www.ngi.no

Oppdragsgiver

Oppdragsgiver: Norske Skog Follum AS
Oppdragsgivers
kontaktperson: Terje Lien
Kontraktreferanse: Tilbud datert 5. januar og ordrebekreftelse
datert 19. januar 2012

For NGI

Prosjektleder: Silje Nag
Utarbeidet av: Silje Nag
Kontrollert av: Grete Haug

Sammendrag

NGI er engasjert av Norske Skog Follum for å gjennomføre en supplerende miljøteknisk undersøkelse og vurdering av grunnen i henhold til Klifs helsebaserte tilstandsklasser for forurensset grunn, på gnr/bnr 50 /333 Begnamoen. Vurderingen baserer seg også på en undersøkelse på eiendommen utført av Aquateam i 2010. Målet med undersøkelsen er å dokumentere eventuell grunnforurensning og anslå kostnader for opprydding i forbindelse med et eventuelt salg av tomten. Det er tatt utgangspunkt i at området i fremtiden skal omreguleres til boligområde.

Historiske og nåværende aktiviteter på eiendommen er gjennomgått. Det er analysert totalt 29 jordprøver, fordelt på tre dyp ned til 2 meter, i åtte prøvepunkter. Det er tidligere tatt jordprøver fra 13 punkter ned til 1 m, hvorav åtte prøver, fordelt på seks punkter ble analysert.

Sammendrag (forts.)



Dokumentnr.: 20120027-00-2-R
Dato: 2012-03-08
Side: 4

Det er påvist forurensning over normverdier i overflate- og toppjord i åtte av 14 punkter. Videre er det påvist forurensning over tilstandsklasse 2 i overflatejord i to punkter, A3 (PAH) og 5 (PAH) og i toppjord i punkt A2 (olje). Det er ikke påvist forurensning over normverdi i dypereliggende jord (> 1 m).

Jord som er forurenset over tilstandsklasse 2 i overflate- og toppjord må masseutskiftes. Etter utgraving må kantene og bunnen av de utgravde områdene kontrolleres med supplerende prøvetaking.

Det anbefales å rive og fjerne betongplattformen med oppsamlingstankene som utgjør dagens mellomager for olje, og grave vekk evt. synlig oljeforurensning under. Før riving av betongplattformen må tankene tømmes og rengjøres. Betong fra riving av oljelageret må prøvetas for å avgjøre om betongen kan håndteres som ordinært eller farlig avfall.

Dersom det skal kjøres overskuddsmasser ut av eiendommen, må masser forurenset over normverdi kjøres til godkjent mottak. Masser i tilstandsklasse 2 og lavere kan gjenbrukes på eiendommen i toppjord, mens masser i tilstandsklasse 3 og lavere kan gjenbrukes på eiendommen som dypereliggende jord.

Det er estimert en kostnad på ca. 380 000 kroner for masseutskifting og deponering av forurenset jord og betong.

Bortsett fra for punkt A3, gjelder undersøkelsen kun ubebygde områder. Det anbefales derfor å utvide undersøkelsen etter riving av bygg A og B, med tre punkter under bygg A og to under bygg B.

Innhold



Dokumentnr.: 20120027-00-2-R
Dato: 2012-03-08
Side: 5

1	Innledning	6
2	Områdebeskrivelse	6
3	Tilstandsklasser for foruenset grunn	7
4	Forurensningssituasjon	8
	4.1 Historisk virksomhet	8
	4.2 Tidligere miljøteknisk undersøkelse (Aquateam, 2010)	9
5	Prøveomfang og -plassering	12
6	Feltarbeid	13
7	Resultater	16
8	Tiltaksvurdering	20
9	Kostnader for tiltak	22
10	Konklusjon	23
11	Referanser	24

Vedlegg:

Vedlegg A	Kart over prøvepunkter klassifisert i henhold til helsebaserte tilstandsklasser
Vedlegg B	Løsmassebeskrivelser
Vedlegg C	Analyseresultater
Vedlegg D	Klifs helsebaserte tilstandsklasser
Vedlegg E	Aquateam. Rapportnr. 10-023, prosjektnr. O-10055. Utkast til rapport "Tilstandsundersøkelse inklusive grunnundersøkelse på eiendommen Begnamoen (Gnr, Bnr 333), Ringerike Kommune, på vegne av LFL Bygg AS."

Kontroll- og referanseside


1 Innledning

NGI er engasjert av Norske Skog Follum for å gjennomføre en supplerende miljøteknisk undersøkelse og vurdering av grunnen i henhold til Klima- og forurensningsdirektoratets (Klif) helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (Klif, 2009), på gnr/bnr 50 /333 Begnamoen. Målet med undersøkelsen er å dokumentere eventuell grunnforurensning og å anslå kostnader for opprydding i forbindelse med et eventuelt salg av tomten. Det er tatt utgangspunkt i at området i fremtiden skal omreguleres til boligområde.

Vurderinger i denne rapporten baseres også på en historisk gjennomgang og miljøteknisk undersøkelse utført av Aquateam i 2010 (vedlegg E).

2 Områdebeskrivelse

Den undersøkte eiendommen ligger i et boligområde ca. 300 m nord for Follum Fabrikker, rett nord for Hønefoss i Ringerike kommune, Buskerud. Eiendommen avgrenses av Hofsfossveien i øst og jernbanelinjer i vest. Løsmassene på området består av mektige elveavsetninger over fjell jfr. Figur 1.



Figur 1 Kart som viser undersøkt eiendom med terrengkoter og løsmassetyper (Kilde: www.ngu.no/kart/losmasse)

Eiendommens størrelse er målt fra kart til å være ca. 14 000 m². Eiendommen er relativt flat med noe helning mot resipienten Begna i sørvest. Avstanden fra sørenden av eiendommen til Begna er ca. 30 m. Det er to bygninger (Bygg A og B) og et oljelager på eiendommen. Størstedelen av eiendommen, like sør for innkjørselen og nordover, er inngjerdet. Gjerdet deler eiendommen i to i sør.

Området sør for oljelageret og bort til gjerdet er hovedsaklig asfaltert. Området mellom bygg A og B er delvis asfaltert og består ellers av grus, mens resten av eiendommen er vegetert (Figur 2).



Figur 2 Flyfoto av eiendommen tatt fra øst mot vest. Eiendommens grenser er omtrentlig angitt av stiplet linje.

3 Tilstandsklasser for forurenset grunn

Det er utarbeidet en klasseinndeling av forurenset grunn basert på tilstandsklasser. Bruken av tilstandsklassene er beskrevet i Klifs veileder for *Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn* (Klif, 2009). Tilstandsklassene beskriver hvor høye konsentrasjoner av miljøgifter i jord som er helsemessig akseptabelt knyttet til ulike typer arealbruk. Det er planlagt at arealbruken på Begnamoen skal endres fra industri til boligområde.

Tilstandsklassenes fargekoder er vist i Tabell 1. Fullstendig tabell over tilstandsklassene er gitt i vedlegg D.

Tabell 1 Tilstandsklasser for forurenset grunn og beskrivelse av tilstand

Tilstandsklasse	1	2	3	4	5
Beskrivelse av tilstand	Meget god	God	Moderat	Dårlig	Svært dårlig
Øvre grense styres av	Normverdi	Helsebaserte akseptkriterier	Helsebaserte akseptkriterier	Helsebaserte akseptkriterier	Farlig avfall

På grunn av ulik eksponeringsfare skilles det mellom hvilke tilstandsklasser som kan tillates i toppjord (0 – 1 m) og dypereliggende jord (>1 m). Tabell 2 viser tilstandsklasser som tillates i toppjord og dypereliggende jord i boligområder.

Tabell 2 Krav til tilstandsklasser i toppjord og dypereliggende jord ved arealbruk boligområder

Arealbruk	Tilstandsklasse i toppjord (0 – 1 m)	Tilstandsklasse i dypereliggende jord (>1 m)
Boligområder	Tilstandsklasse 2 eller lavere.	Tilstandsklasse 3 eller lavere
	Jord som skal brukes til dyrkning av grønnsaker ved boliger og grønne barnehager må tilfredsstille tilstandsklasse 1 for stoffene PCB7, PAH16, benzo(a)pyren, cyanid og heksaklorbensen.	Tilstandsklasse 4 kan aksepteres for stoffene alifater C ₈₋₁₀ , C ₁₀₋₁₂ , bensen og trikloreten, hvis det ved risikovurdering mhp. spredning og avgassing kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Dette er spesielt relevant dersom det ikke skal være bebyggelse over forurensningen.

I boligområder kan masser i tilstandsklasse 1 – 2 bli liggende eller omdisponeres fritt i toppjord (0 – 1 m), mens tilstandsklasse 1 – 3 kan bli liggende eller omdisponeres fritt i dypereliggende jord (> 1 m). I dypereliggende jord aksepteres i tillegg tilstandsklasse 4 for enkelte flyktige forbindelser, dersom en risikovurdering dokumenterer at det er forsvarlig. I en risikovurdering utarbeides stedsspesifikke akseptkriterier for forurenset grunn. Akseptkriteriene angir høyeste akseptable konsentrasjon av miljøgifter i jord, som ikke utgjør en risiko for human helse og omkringliggende miljø (resipient).

Tilstandsklasse 5 eller farlig avfall aksepteres verken i topp- eller dypereliggende jord ved arealbruk boligområder.

4 Forurensningssituasjon

4.1 Historisk virksomhet

Det er gjort en grundig historisk gjennomgang av Aquateam i 2010 (Vedlegg E). Dette kapittelet oppsummerer den historiske gjennomgangen.

Eiendommen er tidligere brukt til papirlager for Hofs brug, som ble etablert i 1884. Etter nedleggelse av Hofs brug, ble eiendommen i en kortere periode brukt til lagring av jernskrap. Området ble overtatt av Follum Fabrikker AS på 60-tallet. Follum Fabrikker benyttet eiendommen til mottak av cellulose og utsendelse av papir med jernbane. Produktene ble fraktet med jernbane mellom fabrikkområdet og opp til lagerbygningene. Bygning A er anslått å være ca. 60 år gammel og ble brukt til lagring av papir. Bygning B består av tre vegger og tak over et jordgulv og ble brukt til lagring av cellulose og maskindeler. Nordre del av eiendommen ble brukt til lagring av cellulose under presenning fram til 1986.

Oljelageret består av et betonggulv med opphøyde kanter, en betongvegg og blikktak og ble bygget mellom 1995 og 2000. Betongplata er ca. 20 x 4 meter og inneholder to oppsamlingskummer. Oljelageret er benyttet som et mellomlager for olje og kjemikalier før levering til spesialmottak. Oljefatene og oppsamlingskummene har regelmessig blitt tømt med tankbil. Tomme oljefat og kjemikaliebeholdere har stått lagret utenfor betongplattformen før avhending.

Eiendommen grenser til et boligfelt i øst og til jernbaneskinner i vest. Det er ikke registrert forurenset grunn på eiendommen eller på tilgrensende eiendommer i Klifs grunnforurensningsdatabase per 1. mars 2012.

Nærmeste resipient er Begna ca. 30 m sørøst for eiendommen. Undersøkelser i Begna utført av NIVA i 2010 viser god tilstand i vannet i elva. På grunn av stor vannføring er det lite sedimenter i denne delen av elva (NIVA, 2011).

4.2 Tidligere miljøteknisk undersøkelse (Aquateam, 2010)

Aquateam utførte en tilstandsundersøkelse og grunnundersøkelse i juni 2010. Undersøkelsen ble gjort på vegne av LFL Bygg AS som vurderte å kjøpe eiendommen. Målet med undersøkelsen var å avdekke grunnforurensning før et eventuelt kjøp.

På bakgrunn av befaringen av området i forbindelse med undersøkelsen ble det påvist seks områder med mistanke om forurensning:

- Forurensning i forbindelse med tidligere jernbanetrasé på søndre del av eiendommen.
- Forurensning i forbindelse med bensin- og dieselspill fra maskiner og biler ved av- og pålasting av produkter og råvarer utenfor bygning A og B.
- Spill i forbindelse med lagring av olje og kjemikalier ved betongplattformen og oppsamlingskummene ved oljelageret.
- Søl fra lagring av tomme oljefat i området rundt oljelageret.
- Lekkasje av olje fra lagring av IBC-konteinere, oljefat og transformatorer øst for bygning A.
- Søl fra lagring av tomme IBC-konteinere på gress bak oljelageret.

På bakgrunn av dette ble det tatt jordprøver fra 13 punkter, hvorav det ble gravd 1 m dype sjakter med gravemaskin i 5 av punktene. Det ble tatt overflateprøver med håndauger i de øvrige åtte punktene. Åtte prøver, fordelt på seks punkter ble sendt til akkreditert laboratorium (Eurofins AS) og analysert for olje, BTEX, PAH, PCB, og tungmetaller. Analyseresultatene fra undersøkelsen er vist i Tabell 3. Kun påviste parametere er inkludert i tabellen. Resultatene er klassifisert i henhold til Klifs helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (Klif, 2009). Høyeste påviste tilstandsklasse i hver prøve er vist i nederste rad og i figur A1 – A3. Fargekoder er vist i Tabell 1.

Påviste parametere som overskrider normverdi, men som det ikke finnes tilstandsklasser for, er markert med grå bakgrunnsfarge. Grenseverdier for tilstandsklassene er gitt i vedlegg D. Fullstendige analyserapporter er gitt i Aquateams rapport (Vedlegg E).

Det ble også tatt en vannprøve fra en kum på nordre delen av eiendommen som ble antatt å ha samlet dreneringsvann fra den undersøkte eiendommen og omkringliggende eiendommer. I ettertid har det vist seg at den prøvetatte kummen er en tett kommunal vannkum. Undersøkelsen av denne kummen anses derfor ikke som relevant for grunnforurensning på eiendommen.

Tabell 3 Innhold av miljøgifter i jordprøver tatt av Aquateam (mg/kg ts)

Prøvepunkt	A2	A2	A3	A4	A4	A5	A10	A13	Normverdi
Dybde	0-0,2 m	0,5 og 1,0 m	0-0,15 m	0-0,2 m	0,5 og 1,0 m	0-1,0 m	0-0,25 m	0-0,35 m	
Parameter									
Arsen	8,2	1,7	7,2	2,2	1,2	1,7	4,7	2,3	8
Kvikksølv	0,001	0,0030	0,20	0,04	0,0021	0,023	0,03	0,38	1
Kobber	35	2,8	26	13	4,7	12	15	13	100
Sink	79	16	45	62	29	93	89	52	200
Krom	17	5,7	18	5,9	4,9	13	18	6,4	50
Nikkel	22	4,2	17	5,9	4,6	11	18	7,2	60
Kadmium	0,03	0,031	0,013	0,066	0,069	0,12	0,12	0,11	1,5
Bly	4,9	3,7	50	24	4,8	18	31	15	60
Naftalen	<0,01	<0,01	0,016	0,012	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,8
Fluoren	<0,01	<0,01	0,014	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,8
Fluoranten	0,065	0,03	1,7	0,064	<0,01	0,17	0,17	0,073	1
Pyren	0,046	0,024	1,4	0,049	<0,01	0,12	0,13	0,051	1
Benso(a)pyren	0,038	<0,01	0,60	0,027	<0,01	0,064	0,057	0,023	0,1
Sum 16 PAH	0,58	0,32	10	0,46	<0,16	1,2	1,2	0,45	2
sum 7 PCB	0,0039	0,42	0,052	0,0069	<0,0035	0,011	0,02	0,031	0,01
Olje C12-C16	<25	1 816	130	81	<25	130	55	24	100
Tilstandsklasse	2	4	3	1	1	2	2	2	-

Følgende kan oppsummeres fra Aquateams grunnundersøkelse:

- Det ble påvist olje tilsvarende tilstandsklasse 4 i punkt 2 (0,5 – 1 m) ved oljelageret
- Det ble påvist benso(a)pyren og PAH tilsvarende tilstandsklasse 3 i punkt 3 (0 – 0,15 m) tatt fra jordgulvet i bygg B
- Det ble påvist små overskridelser av normverdier tilsvarende tilstandsklasse 2 mhp. arsen i punkt 2, PCB og olje i punkt 5 og PCB i punkt 10 og 13.
- Det ble ikke påvist overskridelse av normverdier i punkt 4.

5 Prøveomfang og -plassering

Eiendommens areal er målt til ca. 14 000 m² fra kart. Ca. 2 000 m² av området er bebygd (bygg A: 1 400 m² og B: 600 m²). Dette gir et areal tilgjengelig for prøvetaking på ca. 12 000 m². Med unntak av oljelageret som kan anses som en punktkilde, kan forurensningen på eiendommen karakteriseres som diffus. Anbefalt prøveomfang i toppjord ved kartlegging av diffus forurensning i boligområder i henhold til Klifs veileder for *Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn* (Klif, 2009) er gitt i Tabell 4.

Tabell 4 *Prøveomfang i toppjord på industriområder*

Arealbruk Boligområder	5 000 m ²	Økning per 1 000 m ² for 5 000- 10 000 m ²	Økning per 1 000 m ² for areal > 10 000 m ²	Anbefalt antall prøvepunkter ved 12 000 m ²
Antall prøver Diffus forurensning	16	2	1	28

I den tidligere undersøkelsen (Aquateam, 2010) ble det tatt ut jordprøver fra 13 prøvelokaliteter. Prøvene ble vurdert ut i fra om det var tegn til synlig forurensning og/eller lukt. På bakgrunn av dette ble det analysert jordprøver fra seks punkter.

På bakgrunn av den tidligere undersøkelsen, flyfoto og eiendommens historie ble det foreslått 8 nye prøvepunkter med prøvetaking i tre dyp (overflateprøve, prøve 0-1 m og dypere enn 1 m.). Siden undersøkelsen blir utført ved sjakting med gravemaskin dekker hvert punkt et betydelig areal og gir vesentlig mer informasjon enn prøvetaking ved boring eller enkel overflateprøvetaking med håndholdt utstyr.

Totalt er 21 punkter prøvetatt i Aquateams og NGIs undersøkelser. På bakgrunn av resultatene fra undersøkelsen anser NGI dette antallet som tilstrekkelig på de ubebygde områdene. Det anbefales imidlertid å utvide undersøkelsen etter riving av bygg A og B, med tre punkter under bygg A og to under bygg B.

Sjaktenes plassering er vist på figur A1 – A3, vedlegg A. Tabell 5 oppsummerer prøvepunktene med forklaring av plasseringen.

Tabell 5 Oversikt over prøvepunkter fordelt på områder med mistanke om forurensning

Pkt.	Grunnlag for plassering
1	Avdekking av forurensning fra bensin- og dieselspill fra maskiner og biler i forbindelse med av- og pålasting av produkter og råvarer utenfor bygning A og B, samt lekkasje av olje fra lagring av IBC-konteinere, oljefat og transformatorer øst for bygning A. Området er også brukt til å lagre sviller og annet treverk.
2	Avdekking av forurensning fra bensin- og dieselspill fra maskiner og biler i forbindelse med av- og pålasting av produkter og råvarer utenfor bygning A og B.
4	Avdekking av forurensning fra bensin- og dieselspill fra maskiner og biler i forbindelse med av- og pålasting av produkter og råvarer utenfor bygning A og B, samt lekkasje av olje fra lagring av IBC-konteinere, oljefat og transformatorer øst for bygning A.
5	Avdekking av forurensning fra søl fra lagring av tomme IBC-konteinere på gress bak oljelageret.
6	Avdekke forurensning fra spill i forbindelse med lagring av olje og kjemikalier ved betongplattformen og oppsamlingskummene ved oljelageret, samt at det tidligere er påvist olje i tilstandsklasse 4 i Aquateams undersøkelse.
9	Flyfoto viser at det har vært lagringsområde for tomfat.
10	Flyfoto viser at det har vært lagringsområde for tomfat.
12	Undersøkelse av området utenfor inngjerdet lagerområde.

Ved behov for tiltak må det gjøres supplerende prøvetaking for å avgrense det forurensede området. Dette kan gjøres enten på forhånd eller som en del av et eventuelt gravetiltak.

6 Feltarbeid

Feltarbeidet ble gjennomført 11. – 12. januar 2012, av Grete Haug og Silje Nag Ulla fra NGI i samarbeid med Grøterud Bulldozerlag Anlegg AS. Totalt ble åtte punkter prøvetatt.

På grunn av tele ble det først pigget før det ble gravd ca. 2 m dype sjakter. I henhold til Klifs veileder "Tilstandsklasser for forurenset grunn", ble det tatt ut prøver av finstoffet i sjaktene fra 0 – 1 m og 1 – 2 m der det var mulig. Det ble i tillegg tatt ut overflateprøver ved hvert prøvepunkt for å kartlegge eventuell overflateforurensning. Der det var naturlig ble ulike lagdelinger i sjaktene prøvetatt separat. Sjaktene ble fotografert og det ble laget en løsmassebeskrivelse fra hver sjakt, der også observasjoner av synlig forurensning eller lukt ble notert (Vedlegg B).

Jordprøvene ble pakket i rilsanposer eller glasskrukker og oppbevart kjølig frem til de ble sendt til analyselaboratoriet ALS Laboratory Group Norway AS for kjemiske analyser for forbindelser i henhold til analysepakken "Normpakke". Denne analysepakken omfatter metaller og et bredt spekter av organiske miljøgifter.

Det ble tatt ut prøver av overflatejord, øverste meter og dypere enn én meter i hver sjakt. Totalt ble det tatt ut 29 prøver som ble sendt til analyse. Tabell 6 viser omfanget av jordprøver som er tatt i forbindelse med undersøkelsen.

Tabell 6 Prøveoversikt

Punkt	Prøver tatt ut i dybde (m)					Antall prøver
1	0 – 0,2	0,2 – 1	1 – 2			3
2	0 – 0,2	0,2 – 1	1 – 2			3
4	0 – 0,2	0,2 – 1	1 – 2			3
5	0 – 0,2	0,2 – 1	1 – 2			3
6	0,1 – 0,3	0,3 – 1	0,65 – 0,9	1 – 1,5	1,5 – 2	5
9	0,1 – 0,3	0,3 – 0,6	0,6 – 1	1 – 2		4
10	0,1 – 0,2	0,2 – 0,6	0,6 – 1	1 – 2		4
12	0 – 0,2	0,2 – 1	1,1 – 1,2	1 – 2		4
Totalt						29

Det var lagret seks plastdunker med oljeprodukter og et oljefat på betong-plattformen i oljelageret under prøvetakingen (Figur 3). Misfarging som antas å være oljesøl på betongen rundt oljefatene, ble observert. I betongdekket i oljelageret var det to oppsamlingskummer. Kummene ble åpnet og undersøkt visuelt. Det stod vann ca. 0,4 m under betongdekket i begge kummene. Vannet var bunnfrosset. Bilder av kummene er vist i Figur 4.



Figur 3 Oljelageret 11. januar 2012



Oppsamlingskum vest i oljelageret



Oppsamlingskum øst i oljelageret

Figur 4 Oppsamlingskummer ved oljelageret

Det ble ikke observert lagring av tomfat på området utenfor betongplattformen ved NGIs prøvetaking.

Ved punkt seks, ved oljelageret, ble det observert mulig misfarging og oljelukt i bærelagsmassene ca. 0,4 m under terreng. Det ble også observert svarte lag fra ca. 0,65 – 0,9 m i sjakt 6 og fra 1,1 – 1,2 m i sjakt 12. Det ble ikke observert oljelukt fra lagene, og de ble antatt å bestå av jord fra opprinnelig terreng. Det ble tatt ut egne prøver av lagene. Ellers ble det ikke observert tegn til forurensning eller spesiell lukt i de undersøkte massene.

Det ble observert misfarginger som antas å stamme fra oljesøl flere steder på jordgulvet i bygg B.

Løsmassene på området bestod stort sett av bærelag over grusig og steinig elvesand på de asfalterte områdene og kun grusig og steinig elvesand i vegeterte områder. I flere av sjaktene var det tegn på at opprinnelig terreng har ligget noe lavere enn det gjør i dag. Det er derfor mulig at området har vært planert. En oppsummering av observasjoner under jordprøvetakingen er gitt i Tabell 7.

Tabell 7 *Observasjoner ved jordprøvetaking*

Punkt	Observasjoner/Kommentar
1	Ikke observert forurensning eller spesiell lukt.
2	Ikke observert forurensning eller spesiell lukt.
4	Ikke observert forurensning eller spesiell lukt.
5	Ikke observert forurensning eller spesiell lukt.
6	Observert mulig misfarging og oljelukt i bærelagsmasser ved ca. 40 cm. Svart lag med røtter ved ca. 0,65 – 0,9 m. Antar dette er opprinnelig terreng.
9	Ikke observert forurensning eller spesiell lukt. Virker som om opprinnelig terreng er ca. 0,6 m under eksisterende terreng.
10	Ikke observert forurensning eller spesiell lukt. Virker som om opprinnelig terreng er ca. 0,6 m under eksisterende terreng.
12	Ikke observert forurensning eller spesiell lukt. 5 cm tykt svart lag ved 1,1 m. Mulig opprinnelig terreng.

7 Resultater

Tabell 8 - Tabell 10 viser en oversikt over analyseresultatene fra jordprøvene fordelt på overflatejord (0 – 30 cm), toppjord (0 – 1 m) og dypereliggende jord (>1 m). Kun påviste parametere er inkludert i tabellene. Analyseresultatene er klassifisert med fargekoder etter Klifs helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (Klif, 2009). Høyeste påviste tilstandsklasse i hver prøve er vist i nederste rad og i figur A1 – A3. Fargekoder er vist i Tabell 1.

Påviste parametere som overskrider normverdi, men som det ikke finnes tilstandsklasser for, er markert med grå bakgrunnsfarge. Grenseverdier for tilstandsklassene er gitt i vedlegg D. Fullstendige analyserapporter er gitt i vedlegg C.

Tabell 8 Innhold av miljøgifter i overflatejord (ca. 0 – 30 cm) (mg/kg ts)

Sjakt	1	2	4	5	6	9	10	12	Normverdier
Dybde (m)	0 - 0,2 m	0 - 0,2 m	0 - 0,2 m	0 - 0,2 m	0,1 - 0,3 m	0,1 - 0,3 m	0,1 - 0,2 m	0 - 0,2 m	
Parameter									
Arsen	0,59	<0,50	0,88	3,6	1,3	0,67	<0,50	0,84	8
Krom	10	4,6	8,8	24	36	3,8	5,5	5,1	50
Kobber	14	5,5	11	56	59	6,0	6,4	4,7	100
Kvikksølv	<0,20	<0,20	<0,20	0,79	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	1
Nikkel	6,3	<5,0	6,2	22	41	<5,0	<5,0	<5,0	60
Bly	7,8	5,6	11	16	4,4	3,7	4,0	4,4	60
Sink	32	30	50	49	376	15	17	23	200
Naftalen	<0,010	<0,010	<0,010	0,082	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,8
Fluoren	<0,010	<0,010	<0,010	0,10	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,8
Fluoranten	<0,010	<0,010	0,022	2,4	<0,010	<0,010	<0,010	0,024	1
Pyren	<0,010	<0,010	0,018	1,9	<0,010	<0,010	<0,010	0,022	1
Benso(a)pyren [^]	<0,010	<0,010	0,014	1,0	<0,010	<0,010	<0,010	0,014	0,1
Sum PAH-16	i. p.	i. p.	0,13	13	0,043	i. p.	i. p.	0,12	2
Olje C12-C35	<13	16	<13	54	47	<13	<13	73	100
Tilstandsklasse	1	1	1	3	2	1	1	1	-

i. p. Parameteren er ikke påvist over rapporteringsgrensen

Tabell 9 Innhold av miljøgifter i toppjord (0 – 1 m) (mg/kg ts)

Sjakt	1	2	4	5	6	6	9	9	10	10	12	Normverdi
Dybde	0,2-1 m	0,2-1 m	0,2-1 m	0,2-1 m	0,3-1 m	0,65-0,9 m	0,3-0,6 m	0,6-1 m	0,2-0,6 m	0,6-1 m	0,2-1 m	
Parameter (mg/kg)												
Arsen	0,96	<0,50	<0,50	1,1	<0,50	1,2	<0,50	<0,50	<0,50	1,7	<0,50	8
Kadmium	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	1,5
Krom	6,3	3,9	4,4	5,3	5,1	2,4	4,3	4,8	4,1	5,4	4,1	50
Kobber	7,8	4,6	5,3	6,2	7,2	39	6,4	4,9	6,1	4,7	4,5	100
Kvikksølv	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	0,55	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	1
Bly	10	3,9	4,5	4,2	5,8	25	4,1	4,6	3,9	4,6	4,2	60
Sink	23	19	21	15	32	113	16	17	16	12	14	200
Naftalen	0,011	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,030	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,8
Fluoren	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,014	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,8
Fluoranten	0,014	<0,010	0,015	0,15	0,039	0,36	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	1
Pyren	0,012	<0,010	0,013	0,12	0,041	0,30	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	1
Benso(a)pyren [^]	0,012	<0,010	0,012	0,069	0,033	0,20	0,01	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,1
Sum PAH-16	0,074	i. p.	0,064	0,76	0,32	2,1	0,036	i. p.	i. p.	i. p.	i. p.	2
Olje C10-C12	3	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	50
Olje C12-C35	49	<13	14	20	140	224	115	278	18	<13	<13	100
Tilstandsklasse	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	-

i. p. Parameteren er ikke påvist over rapporteringsgrensen

Tabell 10 Innhold av miljøgifter i dypereliggende jord (> 1 m) (mg/kg ts)

Sjakt	1	2	4	5	6	6	9	10	12	12	Normverdi
Dybde	1-2 m	1-2 m	1-2 m	1-2 m	1-1,5 m	1,5 -2 m	1-2 m	1-2 m	1,1-1,2 m	1-2 m	
Parameter (mg/kg ts)											
Arsen	<0,50	<0,50	<0,50	1,0	<0,50	0,54	0,59	<0,50	<0,50	1,2	8
Krom	8,2	3,5	3,7	7,3	5,6	5,8	6,1	7,1	3,3	5,8	50
Kobber	6,0	5,0	3,6	14	15	6,9	3,9	7,4	8,5	3,5	100
Nikkel	6,1	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	5,3	6,5	<5,0	60
Bly	7,7	3,5	3,8	5,0	4,4	5,0	4,1	5,9	4,0	4,4	60
Sink	32	13	13	17	21	20,3	14	21	12	14	200
Fluoranten	<0,010	<0,010	<0,010	0,012	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	1
Pyren	<0,010	<0,010	<0,010	0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	1
Sum PAH-16	i. p.	i. p.	i. p.	0,022	i. p.	i. p.	i. p.	i. p.	i. p.	i. p.	2
Olje C12-C35	<13	<13	<13	<13	43	80	94	<13	<13	<13	100
Tilstandsklasse	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-

i. p. Parameteren er ikke påvist over rapporteringsgrensen

Følgende kan oppsummeres fra analyseresultatene:

Overflatejord (0 – 30 cm)

- Det er påvist konsentrasjoner av miljøgifter over normverdi i to av åtte punkter.
- Det er påvist konsentrasjoner av miljøgifter over tilstandsklasse 2 i ett punkt (pkt. 5, PAH).

Toppjord (0 – 1 m)

- Det er påvist konsentrasjoner av miljøgifter over normverdi i to av åtte punkter.
- Det er ikke påvist konsentrasjoner over tilstandsklasse 2 i noen av punktene.

Dypereliggende jord (> 1 m)

- Det er ikke påvist konsentrasjoner av miljøgifter over normverdi i noen prøver av dypereliggende jord.

Det er ikke påvist konsentrasjoner tilsvarende farlig avfall i noen av jordprøvene.

På grunn av vanskelig prøvematriks var det ikke mulig å analysere jordprøven fra pkt. 12 (1,1 – 1,2 m) for klorfenoler. Det er imidlertid ikke mistanke om denne type forurensning på eiendommen, og det er heller ikke påvist klorfenoler i noen av de andre prøvene.

8 Tiltaksvurdering

Tabell 11 og 12 viser en oppsummering av resultater fra NGIs og Aquateams miljøtekniske grunnundersøkelser. Tabellene oppsummerer høyeste tilstandsklasse som er påvist i overflatejord, toppjord og dypereliggende jord og hvilke parametere som overskrider tilstandsklasse 2.

Tabell 11 Oppsummering av resultater fra miljøteknisk grunnundersøkelse av Aquateam (2010)

Pkt	Høyeste tilstandsklasse påvist (m)			Forbindelser > tilstandsklasse 2
	0 – 0,3	0 – 1	> 1	
A2	2	4	/	Olje C ₁₂₋₁₆
A3	3*	/	/	Fluoranten*, Pyren*, benso(a)pyren, PAH16
A4	1	1		
A5	/	2	/	
A10	2	/	/	
A13	2	/	/	

/ ikke prøvetatt

* En eller flere parametere det ikke er utarbeidet tilstandsklasse for overskrider normverdi

Tabell 12 Oppsummering av resultater fra miljøteknisk grunnundersøkelse

Pkt	Høyeste tilstandsklasse påvist (m)			Forbindelser > tilstandsklasse 2
	0 – 0,3	0 – 1	> 1	
1	1	1	1	
2	1	1	1	
4	1	1	1	
5	3	1	1	Fluoren*, Pyren*, benzo(a)pyren, PAH16
6	2	2	1	
9	1	2	1	
10	1	1	1	
12	1	1	1	

* En eller flere parametere det ikke er utarbeidet tilstandsklasse for overskrider normverdi

- Det er påvist forurensning over tilstandsklasse 2 i overflatejord i punkt A3 og punkt 5
- Det er påvist forurensning over tilstandsklasse 2 i toppjord i punkt A2
- Det er ikke påvist forurensning over normverdi i dypereleggende jord (> 1 m)

I henhold til Klifs veileder skal det gjøres tiltak i områder hvor det er påvist konsentrasjoner av miljøgifter over tilstandsklasse 2 i overflate- og toppjord, dersom områdene berøres av bygge-, grave- eller oppryddingsarbeider. Eiendommen på Begnamoen er planlagt omregulert fra industri til boligområde. Dette medfører at eiendommen må ryddes opp til planlagt arealbruk.

Ved punkt A3 og punkt 5 anslås det at overflatejord ned til 0,3 m over et areal på 10 x 10 m² er forurensset over tilstandsklasse 2. Denne jorden foreslås masseutskiftet. Etter utgraving må kantene og bunnen av det utgravde området kontrolleres med supplerende prøvetaking, minimum fem prøver, inntil forurensningsnivået tilsvarende tilstandsklasse 1 eller 2. Det kan derfor bli nødvendig med masseutskifting over et større areal enn det som er anslått i tabellen. Dette må spesielt påregnes rundt punkt A3 i bygg B, hvor det generelt er observert misfarging av jordgulvet.

Oljeforurensningen i punkt A2 antas å være knyttet til lagring av olje i oljelageret. Oljeforurensningen kommer sannsynligvis fra overflatesøl fra påfylling eller tømning av olje fra plastdunkene, men kan også skyldes lekkasjer fra betongplattformen eller oppsamlingstankene. Det anbefales å fjerne jord i en dybde på 1 m og bredde på 1 m langs betongkanten på forsiden av oljelageret. Videre anbefales det å fjerne hele betongplattformen og oppsamlingstankene etter at de er tømt og rengjort. Eventuell synlig oljeforurensning under betongplattformen må graves bort. Det må tas prøver langs kantene og i bunnen av gravegropa utenfor tidligere betongkant og under tankene for å kontrollere at all forurensning over tilstandsklasse 2 er fjernet fra toppjord og all forurensning over tilstandsklasse 3 er fjernet fra dypereleggende jord.

Dersom andre overskuddsmasser skal kjøres ut av eiendommen, må masser forurensset over normverdi kjøres til godkjent mottak. Masser i tilstandsklasse 2 og

lavere kan gjenbrukes på eiendommen i toppjord, mens masser i tilstandsklasse 3 og lavere kan gjenbrukes på eiendommen som dypereleggende jord.

Betong fra riving av oljeplattformen og oppsamlingstankene anses å være oljeforurensset. Ettersom det også kan ha vært søl med andre kjemikalier på betongen anbefales det å ta ut to prøver av betongdekket og sende til laboratorium for kjemiske analyser. Resultatene fra analysene må sammenlignes med grenseverdier for farlig avfall for å avgjøre om betongen skal håndteres som ordinært eller farlig avfall. Betongveggen antas ikke å være oljeforurensset.

I Tabell 13 er det grovt anslått hvor store mengder jord og betong som må fjernes ved hvert punkt/sted. Det er brukt en konservativ faktor på 2 ved omgjøring fra kubikk til tonn for jord, og 2,5 for betong. Betongplattformen har et areal på 20 x 4 m² og er antatt å ha en tykkelse på 0,2 m.

Tabell 13 *Anslag over masseutskifting av forurensset jord*

Pkt	Dybde (m)	Mektighet (m)	Areal (m ²)	Volum (m ³)	Mengde (tonn)
A2 jord	0 - 1	1	20x1 m ²	20	40
A2 betong	0 – 0,2	0,2	20 x 4 m ²	16	40
A3 jord	0 – 0,3	0,3	100	30	60
5 jord	0 – 0,3	0,3	100	30	60
Totalt					200

Ved lokaliteter som er forurensset over normverdi og hvor det skal utføres terrenginngrep, enten i forbindelse med anleggsarbeid eller masseutskifting pga. uakseptabel forurensning, må det utarbeides en tiltaksplan som ivaretar forhold knyttet til håndtering av forurensset jord. Tiltaksplanen skal godkjennes av Klif, som er forurensningsmyndighet for Follum fabrikker.

Riving av oljelageret omfatter et bygningsareal på 80 m². I henhold til Byggteknisk forskrift § 9-6 er det derfor ikke krav til utarbeidelse av avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse for tiltaket (Byggteknisk forskrift, 2010).

9 **Kostnader for tiltak**

Det er estimert kostnader for sanering av forurensset grunn og betong og oppgraving av oljeoppsamlingstanker i Tabell 14. Kostnadene er beregnet på bakgrunn av mengder gitt i Tabell 13. Det er grovt anslått å tilbakefylle 60 m³ rene masser etter fjerning av oljeoppsamlingstankene. I kostnadsoverslaget er det benyttet en deponeringskostnad på 500 kr/tonn for oljeholdig betong og jord. Utarbeidelse av tiltaksplaner og annen administrasjon utover prøvetaking inngår ikke i kostnadsoverslaget. Kostnadene er derfor justert opp med 50 %.

Tabell 14 *Kostnadsoverslag forurenset jord*

Pkt	Deponering, oppgraving, transport, tilbakefylling, riving (NOK)	Prøvetaking og analyse (NOK)	Totalt (NOK)
Oljetanker	30 000	11 000	60 000
A2 jord	30 000	18 500	70 000
A2 betong	30 000	11 000	60 000
A3 jord	45 000	18 500	95 000
A5 jord	45 000	18 500	95 000
Totalt			380 000

Kostnader for masseutskifting og deponering av forurenset jord og betong, inkludert kant- og bunnkontroll ved prøvetaking er estimert til ca. 380 000 kroner.

10 Konklusjon

Det er påvist forurensning over normverdier i overflate- og toppjord i åtte av 14 punkter. Det er påvist forurensning over tilstandsklasse 2 i overflatejord i to punkter, A3 (PAH) og 5 (PAH) og i toppjord i punkt A2 (olje). Det er ikke påvist forurensning over normverdi i dypereliggende jord (> 1 m).

Jord som er forurenset over tilstandsklasse 2 i overflate- og toppjord anbefales masseutskiftes. Etter utgraving må kantene og bunnen av de utgravde områdene kontrolleres med prøvetaking.

Det anbefales å rive og fjerne betongplattformen med oppsamlingstankene etter rengjøring av tankene, og grave vekk evt. synlig oljeforurensning under plattformen. Betong fra riving av oljelageret må prøvetas for å avgjøre om betongen kan håndteres som ordinært eller farlig avfall.

Dersom det skal kjøres overskuddsmasser ut av eiendommen, må masser forurenset over normverdi kjøres til godkjent mottak. Masser i tilstandsklasse 2 og lavere kan gjenbrukes på eiendommen i toppjord, mens masser i tilstandsklasse 3 og lavere kan gjenbrukes på eiendommen som dypereliggende jord.

Det er estimert en kostnad på ca. 380 000 kroner for masseutskifting og deponering av forurenset jord og betong.

Bortsett fra for punkt A3 gjelder undersøkelsen kun ubebygde områder. Det anbefales imidlertid å utvide undersøkelsen etter riving av bygg A og B, med tre punkter under bygg A og to under bygg B.

11 Referanser

Byggteknisk forskrift (2010)

Forskrift om tekniske krav til byggverk, ikrafttredelse 1. juli 2010.

Klif (2009)


Helsebaserte tilstandsklasser for forurensset grunn. TA 2553 Klima og forurensningsdirektoratet, desember 2009

NIVA (2011)

Resipientundersøkelse av Begna, Randselva og Tyrifjorden i 2010 i forbindelse med utslipp fra Norske Skog Follum ASA og Huhtamaki Norway AS. Rapport lnr 6189-2011, datert 20. mai 2011.

Vedlegg A


Kart med prøvepunkter
klassifisert i henhold til
Helsebaserte
tilstandsklasser



△ Prøvetatt 2. juni 2010 (Aquateam)

○ Prøvetatt 11. – 12. januar 2012 (NGI)


BEGNAMOEN LAGEROMRÅDE, GNR/BNR 50/333	Rapport nr. 20120027-00-2-R	Figur nr. A1
Overflatejord klassifisert ihht Helsebaserte tilstandsklasser	Tegner SNa	
	Dato 2012-03-08	



△ Prøvetett 2. juni 2010 (Aquateam)

○ Prøvetett 11. – 12. januar 2012 (NGI)

BEGNAMOEN LAGEROMRÅDE, GNR/BNR 50/333	Rapport nr. 20120027-00-2-R	Figur nr. A2
Toppjord (0 – 1 m) klassifisert ihht Helsebaserte tilstandsklasser	Tegner SNa	
	Dato 2012-03-08	



△ Prøvetatt 2. juni 2010 (Aquateam)

○ Prøvetatt 11. – 12. januar 2012 (NGI)

BEGNAMOEN LAGEROMRÅDE, GNR/BNR 50/333	Rapport nr. 20120027-00-2-R	Figur nr. A3
Dypereliggende jord (> 1 m) klassifisert ihht Helsebaserte tilstandsklasser	Tegner SNa	
	Dato 2012-03-08	

Vedlegg B

Løsmassebeskrivelser

PRØVETAKING AV LØSMASSE

Oppdragsnr: 20120027 **Prosjekt:** Begnamoen, Norske Skog

Dato: 12.01.2012 **Sign.:** GH

Punkt nr: 1 **Metode:** Sjaktning

Dybde	Prøve	Lagrekke	Kommentarer / beskrivelse av prøven
0 m_			Asfalt
0,2 m_	x		
0,4 m_			Bærelag
	x		
1,0 m_			Fyllmasser av rødbrun sand, grus og stein
1,3 m_			Rød sand, grus med mye fine røtter
	x		
			Grå brun sand, grus.
2,0 m_			Bunn

Området er brukt til å lagre sviller og annet treverk. Ikke observert forurensning eller spesiell lukt. Tele.



PRØVETAKING AV LØSMASSE

Oppdragsnr: 20120027 Prosjekt: Begnamoen, Norske Skog

Dato: 12.01.2012 Sign.: GH

Punkt nr: 2 Metode: Sjaking

Dybde	Prøve	Lagrekke	Kommentarer / beskrivelse av prøven
0 m_			Asfalt
0,2 m_	x		Fin brun sand
0,4 m_	x		
1,0 m_			
1,3 m_	x		
2,0 m_			Bunn

Det ble ikke observert forurensning eller spesiell lukt. Tele ca. 10 -20 cm.



PRØVETAKING AV LØSMASSE

Oppdragsnr: 20120027 Prosjekt: Begnamoen, Norske Skog

Dato: 12.01.2012 Sign.: GH

Punkt nr: 4 Metode: Sjaktning

Dybde	Prøve	Lagrekke	Kommentarer / beskrivelse av prøven
0 m_			Asfalt
0,2 m_	x		
0,5 m_			Bærelagsmasser
	x		
1,0 m_			Brun sand med litt stein
1,3 m_			
	x		Brun sand, striper med lys og rødbrun sand.
2,0 m_			Bunn

Det ble ikke observert forurensning eller spesiell lukt. Tele ca. 1 m



PRØVETAKING AV LØSMASSE

Oppdragsnr: 20120027 Prosjekt: Begnamoen, Norske Skog

Dato: 12.01.2012 Sign.: GH

Punkt nr: 5 Metode: Sjakting

Dybde	Prøve	Lagrekke	Kommentarer / beskrivelse av prøven
0 m_			Jord/torv
0,2 m_	x		Hvit, gul og rød fin sand
0,5 m_	x		Rødbrun fin sand
1,0 m_			
1,4 m_	x		Rødbrun grovere sand, grus
			Grå grov sand, grus med kulestein
2,0 m_			Bunn

Det ble ikke observert forurensning eller spesiell lukt.



PRØVETAKING AV LØSMASSE

Oppdragsnr: 20120027 Prosjekt: Begnamoen, Norske Skog

Dato: 11.01.2012 Sign.: SNa

Punkt nr: 6 Metode: Sjakting

Dybde	Prøve	Lagrekke	Kommentarer / beskrivelse av prøven
0 m_			
0,2 m_	x		Sand, grus
0,3 m_			
0,5 m_	X (0,3-1 m) X (0,65-0,9 m)		Bærelag iblandet asfalt Noe misfarging og olje lukt ved ca 40 cm
0,65 m_			Fylt lysegrå sand
0,9 m_			Svart lag med røtter. Opprinnelig terreng? Ingen lukt.
1,0 m_			
1,5 m_	x		Rødbrun grov sand med rund stein
2,0 m_	x		Bunn

Det ble observert mulig misfarging og oljelukt ved ca. 40 cm. Tele ca. 20 cm.



PRØVETAKING AV LØSMASSE

Oppdragsnr: 20120027 **Prosjekt:** Begnamoen, Norske Skog

Dato: 11.01.2012 **Sign.:** SNa

Punkt nr: 9 **Metode:** Sjakting

Dybde	Prøve	Lagrekke	Kommentarer / beskrivelse av prøven
0 m_			Asfalt
0,3 m_	x		Fyllmasser av lys sand med noe grus og stein.
0,6 m_	x		
1,0 m_	x		Hardere lag med rødbrun sand og rund stein
	x		Løsere mot bunnen
2,0 m_			Bunn

Det ble ikke observert forurensning eller spesiell lukt. Tele ca. 20 cm.



PRØVETAKING AV LØSMASSER

Oppdragsnr: 20120027 Prosjekt: Begnamoen, Norske Skog

Dato: 11.01.2012 Sign.: SNa

Punkt nr: 10 Metode: Sjaktning

Dybde	Prøve	Lagrekke	Kommentarer / beskrivelse av prøven
0 m_			Asfalt
0,2 m_	x		Fyllmasser av lys sand med noe grus og stein.
0,6 m_	x		
1,0 m_	x		Røtter og kvister ved 0,6 m. Hardere lag med rødbrun sand og rund stein.
1,7 m_	x		
2,0 m_			Grovere rødbrun sand, grus og rund stein
			Bunn

Det ble ikke observert forurensning eller spesiell lukt. Tele ca. 20 cm.



PRØVETAKING AV LØSMASSE

Oppdragsnr: 20120027 Prosjekt: Begnamoen, Norske Skog

Dato: 12.01.2012 Sign.: GH

Punkt nr: 12 Metode: Sjakting

Dybde	Prøve	Lagrekke	Kommentarer / beskrivelse av prøven
0 m_			Gress/torv
0,2 m_	x		Jord og rødbrun sand
	x		Grov gråbrun sand, grus
1,0 m_			
1,1 m_	X (1,1-1,2 m)		5 cm tykt svart lag. Ingen spesiell lukt.
	x		Grovere rødbrun sand, grus og rund stein
2,0 m_			Bunn. Lys grus under.

Det ble ikke observert forurensning eller spesiell lukt. Lite tele.





Dokumentnr.: 20120027-00-2-R
Dato: 2012-03-08
Side C1

Vedlegg C

Analyserapporter

Rapport

N1200318

Side 1 (61)

R5110TM9MC



Prosjekt **Begnamoen, Norsk Skog**
 Bestnr **20120027**
 Registrert **2012-01-13**
 Utstedt **2012-01-26**

NGI
Arne Pettersen
Miljøgeologi
Box 3930 Ullevål Stadion
N-0806 Oslo
Norge

Analyse av faststoff

Deres prøvenavn	1 0-0,2m jord					
Labnummer	N00183332					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	95.5	4.77	%	1	1	CAFR
As	0.59	0.12	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	10.2	2.04	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	14.4	2.89	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	6.3	1.3	mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	7.8	1.6	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	32.0	6.4	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloretan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 2 (61)

R5I1OTM9MC



Deres prøvenavn	1 0-0,2m jord					
Labnummer	N00183332					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloreten	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	<13		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 3 (61)

R5I1OTM9MC



Deres prøvenavn	1 0-0,2m jord					
Labnummer	N00183332					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 4 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	1 0,2-1m jord					
Labnummer	N00183333					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrestoff (E)	93.3	4.67	%	1	1	CAFR
As	0.96	0.19	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	6.30	1.26	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	7.77	1.55	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	10.1	2.0	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	23.0	4.6	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloreten	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	0.011	0.003	mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 5 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	1 0,2-1m jord					
Labnummer	N00183333					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	0.014	0.004	mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	0.012	0.004	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	0.012	0.004	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	0.013	0.004	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	0.012	0.003	mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	0.074		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	3	1	mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	5	1	mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	49		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	44	13	mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 6 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	1 1-2m jord					
Labnummer	N00183334					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	97.4	4.87	%	1	1	CAFR
As	<0.50		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	8.24	1.65	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	5.98	1.20	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	6.1	1.2	mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	7.7	1.5	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	31.6	6.3	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloreten	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 7 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	1 1-2m jord					
Labnummer	N00183334					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	<13		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 8 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	2 0-0,2m jord					
Labnummer	N00183335					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	88.0	4.40	%	1	1	CAFR
As	<0.50		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	4.59	0.92	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	5.45	1.09	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	5.6	1.1	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	29.7	5.9	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloretan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloretan	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloretan	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloretan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloretan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 9 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	2 0-0,2m jord					
Labnummer	N00183335					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	16		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	16	5	mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 10 (61)

R51IOTM9MC



Deres prøvenavn	2 0,2-1m jord					
Labnummer	N00183336					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	97.9	4.89	%	1	1	CAFR
As	<0.50		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	3.85	0.77	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	4.57	0.91	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	3.9	0.8	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	19.4	3.9	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloreten	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 11 (61)

R510TM9MC



Deres prøvenavn	2 0,2-1m jord					
Labnummer	N00183336					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	<13		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 12 (61)

R51IOTM9MC



Deres prøvenavn	2 1-2m jord					
Labnummer	N00183337					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	97.2	4.86	%	1	1	CAFR
As	<0.50		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	3.52	0.70	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	4.98	1.00	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	3.5	0.7	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	12.7	2.5	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloreten	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 13 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	2 1-2m jord					
Labnummer	N00183337					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	<13		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 14 (61)

R510TM9MC



Deres prøvenavn	4 0-0,2m jord					
Labnummer	N00183338					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	93.6	4.68	%	1	1	CAFR
As	0.88	0.18	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	8.78	1.76	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	11.3	2.26	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	6.2	1.2	mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	10.5	2.1	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	49.8	10.0	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloreten	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 15 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	4 0-0,2m jord					
Labnummer	N00183338					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	0.015	0.004	mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	0.022	0.007	mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	0.018	0.005	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	0.016	0.005	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	0.019	0.006	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	0.010	0.003	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	0.014	0.004	mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	0.011	0.003	mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	0.13		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	<13		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 16 (61)

R51IOTM9MC



Deres prøvenavn	4 0,2-1m jord					
Labnummer	N00183339					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	94.9	4.74	%	1	1	CAFR
As	<0.50		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	4.43	0.89	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	5.34	1.07	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	4.5	0.9	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	21.4	4.3	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloreten	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 17 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	4 0,2-1m jord					
Labnummer	N00183339					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	0.015	0.005	mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	0.013	0.004	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	0.011	0.003	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	0.013	0.004	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	0.012	0.003	mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	0.064		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	14		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	14	4	mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 18 (61)

R51IOTM9MC



Deres prøvenavn	4 1-2m jord					
Labnummer	N00183340					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	96.3	4.81	%	1	1	CAFR
As	<0.50		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	3.74	0.75	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	3.58	0.72	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	3.8	0.8	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	13.0	2.6	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloreten	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 19 (61)

R5I1OTM9MC



Deres prøvenavn	4 1-2m jord					
Labnummer	N00183340					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	<13		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 20 (61)

R510TM9MC



Deres prøvenavn	5 0-0,2m jord					
Labnummer	N00183341					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	64.3	3.21	%	1	1	CAFR
As	3.59	0.72	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	23.9	4.77	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	55.5	11.1	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	0.79	0.16	mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	21.6	4.3	mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	16.0	3.2	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	49.1	9.8	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	0.0049	0.0020	mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloreten	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	0.082	0.024	mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	0.179	0.054	mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	0.020	0.006	mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	0.103	0.031	mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 21 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	5 0-0,2m jord					
Labnummer	N00183341					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	1.50	0.450	mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	0.214	0.064	mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	2.42	0.727	mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	1.92	0.577	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	1.05	0.315	mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	1.23	0.368	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	1.26	0.379	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	0.789	0.237	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	1.02	0.305	mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	0.209	0.063	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	0.739	0.222	mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	0.640	0.192	mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	13		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	54		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	54	16	mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 22 (61)

R510TM9MC



Deres prøvenavn	5 0,2-1m jord					
Labnummer	N00183342					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	86.0	4.30	%	1	1	CAFR
As	1.06	0.21	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	5.31	1.06	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	6.17	1.23	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	4.2	0.8	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	15.0	3.0	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloreten	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 23 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	5 0,2-1m jord					
Labnummer	N00183342					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	0.092	0.028	mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	0.016	0.005	mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	0.146	0.044	mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	0.118	0.035	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	0.061	0.018	mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	0.062	0.018	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	0.065	0.020	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	0.048	0.014	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	0.069	0.020	mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	0.047	0.014	mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	0.040	0.012	mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	0.76		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	20		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	20	6	mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 24 (61)

R510TM9MC



Deres prøvenavn	5 1-2m jord					
Labnummer	N00183343					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	94.4	4.72	%	1	1	CAFR
As	1.03	0.21	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	7.26	1.45	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	14.3	2.86	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	5.0	1.0	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	17.4	3.5	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloreten	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 25 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	5 1-2m jord					
Labnummer	N00183343					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	0.012	0.004	mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	0.010	0.003	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	0.022		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	<13		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 26 (61)

R510TM9MC



Deres prøvenavn	6 0,1-0,3m jord					
Labnummer	N00183344					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	91.1	4.56	%	1	1	CAFR
As	1.26	0.25	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	35.8	7.15	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	59.2	11.8	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	41.3	8.2	mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	4.4	0.9	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	376	75.2	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	0.0010	0.0004	mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloreten	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 27 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	6 0,1-0,3m jord					
Labnummer	N00183344					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	0.023	0.007	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	0.010	0.003	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	0.010	0.003	mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	0.043		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	47		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	47	14	mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 28 (61)

R51IOTM9MC



Deres prøvenavn	6 0,3-1m jord					
Labnummer	N00183345					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	87.5	4.38	%	1	1	CAFR
As	<0.50		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	5.06	1.01	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	7.23	1.45	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	5.8	1.2	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	31.8	6.4	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloreten	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 29 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	6 0,3-1m jord					
Labnummer	N00183345					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	0.016	0.005	mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	0.012	0.003	mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	0.039	0.012	mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	0.041	0.012	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	0.032	0.010	mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	0.026	0.008	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	0.038	0.011	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	0.030	0.009	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	0.033	0.010	mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	0.030	0.009	mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	0.018	0.005	mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	0.32		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	140		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	140	42	mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 30 (61)

R51IOTM9MC



Deres prøvenavn	6 0,65-0,9m jord					
Labnummer	N00183346					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	59.8	2.99	%	1	1	CAFR
As	1.18	0.24	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	0.14	0.03	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	2.37	0.47	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	39.0	7.81	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	0.55	0.11	mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	25.0	5.0	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	113	22.6	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloretan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloretan	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloretan	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloretan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloretan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	0.030	0.009	mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	0.014	0.004	mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	0.014	0.004	mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 31 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	6 0,65-0,9m jord					
Labnummer	N00183346					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	0.241	0.072	mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	0.042	0.013	mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	0.362	0.108	mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	0.298	0.089	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	0.237	0.071	mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	0.189	0.057	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	0.187	0.056	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	0.111	0.033	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	0.200	0.060	mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	0.018	0.005	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	0.087	0.026	mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	0.088	0.026	mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	2.1		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	6	2	mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	224		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	218	65	mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 32 (61)

R51IOTM9MC



Deres prøvenavn	6 1-1,5m jord					
Labnummer	N00183347					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	88.7	4.43	%	1	1	CAFR
As	<0.50		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	5.60	1.12	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	14.8	2.96	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	4.4	0.9	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	20.8	4.2	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloreten	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 33 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	6 1-1,5m jord					
Labnummer	N00183347					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	43		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	43	13	mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 34 (61)

R51IOTM9MC



Deres prøvenavn	6 1,5-2m jord					
Labnummer	N00183348					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	92.9	4.64	%	1	1	CAFR
As	0.54	0.11	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	5.80	1.16	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	6.88	1.38	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	5.0	1.0	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	20.3	4.1	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloreten	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 35 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	6 1,5-2m jord					
Labnummer	N00183348					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	80		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	80	24	mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 36 (61)

R51IOTM9MC



Deres prøvenavn	9 0,1-0,3m jord					
Labnummer	N00183349					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	96.0	4.80	%	1	1	CAFR
As	0.67	0.13	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	3.80	0.76	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	5.97	1.19	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	3.7	0.7	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	15.0	3.0	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloreten	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 37 (61)

R5I1OTM9MC



Deres prøvenavn	9 0,1-0,3m jord					
Labnummer	N00183349					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	<13		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 38 (61)

R51IOTM9MC



Deres prøvenavn	9 0,3-0,6m jord					
Labnummer	N00183350					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	96.2	4.81	%	1	1	CAFR
As	<0.50		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	4.32	0.86	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	6.38	1.28	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	4.1	0.8	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	16.2	3.2	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloretan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloretan	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloretan	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloretan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloretan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 39 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	9 0,3-0,6m jord					
Labnummer	N00183350					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	0.012	0.004	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	0.010	0.003	mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	0.014	0.004	mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	0.036		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	4	1	mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	115		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	111	33	mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR
Inneholder høyt kokende hydrokarboner over C40						

Rapport

N1200318

Side 40 (61)

R51IOTM9MC



Deres prøvenavn	9 0,6-1m jord					
Labnummer	N00183351					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	95.8	4.79	%	1	1	CAFR
As	<0.50		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	4.80	0.96	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	4.86	0.97	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	4.6	0.9	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	17.2	3.4	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloreten	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 41 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	9 0,6-1m jord					
Labnummer	N00183351					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	278		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	278	83	mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR
Inneholder høyt kokende hydrokarboner over C40						

Rapport

N1200318

Side 42 (61)

R51IOTM9MC



Deres prøvenavn	9 1-2m jord					
Labnummer	N00183352					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	94.1	4.71	%	1	1	CAFR
As	0.59	0.12	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	6.11	1.22	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	3.87	0.77	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	4.1	0.8	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	14.4	2.9	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloreten	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftilen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 43 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	9 1-2m jord					
Labnummer	N00183352					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	94		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	94	28	mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 44 (61)

R51IOTM9MC



Deres prøvenavn	10 0,1-0,2m jord					
Labnummer	N00183353					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	95.1	4.76	%	1	1	CAFR
As	<0.50		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	5.47	1.09	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	6.39	1.28	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	4.0	0.8	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	17.0	3.4	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloretan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloretan	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloretan	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloretan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloretan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 45 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	10 0,1-0,2m jord					
Labnummer	N00183353					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	<13		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 46 (61)

R51IOTM9MC



Deres prøvenavn	10 0,2-0,6m jord					
Labnummer	N00183354					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	96.7	4.83	%	1	1	CAFR
As	<0.50		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	4.12	0.82	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	6.10	1.22	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	3.9	0.8	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	15.9	3.2	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloreten	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 47 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	10 0,2-0,6m jord					
Labnummer	N00183354					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	18		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	18	5	mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 48 (61)

R51IOTM9MC



Deres prøvenavn	10 0,6-1m jord					
Labnummer	N00183355					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	92.2	4.61	%	1	1	CAFR
As	1.66	0.33	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	5.40	1.08	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	4.72	0.94	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	4.6	0.9	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	12.2	2.4	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloreten	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 49 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	10 0,6-1m jord					
Labnummer	N00183355					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	<13		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 50 (61)

R51IOTM9MC



Deres prøvenavn	10 1-2m jord					
Labnummer	N00183356					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	93.5	4.67	%	1	1	CAFR
As	<0.50		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	7.08	1.42	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	7.43	1.48	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	5.3	1.1	mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	5.9	1.2	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	20.8	4.2	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloretan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloretan	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloretan	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloretan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloretan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 51 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	10 1-2m jord					
Labnummer	N00183356					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	<13		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 52 (61)

R51IOTM9MC



Deres prøvenavn	12 0-0,2m jord					
Labnummer	N00183357					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	89.8	4.49	%	1	1	CAFR
As	0.84	0.17	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	5.05	1.01	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	4.67	0.93	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	4.4	0.9	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	22.5	4.5	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloretan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloretan	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloretan	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloretan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloretan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 53 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	12 0-0,2m jord					
Labnummer	N00183357					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	0.015	0.004	mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	0.024	0.007	mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	0.022	0.007	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	0.013	0.004	mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	0.013	0.004	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	0.021	0.006	mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	0.014	0.004	mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	0.12		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	4	1	mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	73		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	69	21	mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 54 (61)

R51IOTM9MC



Deres prøvenavn	12 0,2-1m jord					
Labnummer	N00183358					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	94.7	4.74	%	1	1	CAFR
As	<0.50		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	4.13	0.83	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	4.48	0.90	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	4.2	0.8	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	14.2	2.8	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloreten	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 55 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	12 0,2-1m jord					
Labnummer	N00183358					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	<13		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 56 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	12 1,1-1,2m jord					
Labnummer	N00183359					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrestoff (E)	94.6	4.73	%	1	1	CAFR
As	<0.50		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	3.34	0.67	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	8.45	1.69	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	6.5	1.3	mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	4.0	0.8	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	11.9	2.4	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloretan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloretan	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloretan	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloretan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloretan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftilen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 57 (61)

R5110TM9MC



Deres prøvenavn	12 1,1-1,2m jord					
Labnummer	N00183359					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	<13		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	-----		mg/kg TS	2	1	MORO
3-Monoklorfenol	-----		mg/kg TS	2	1	MORO
4-Monoklorfenol	-----		mg/kg TS	2	1	MORO
2,3-Diklorfenol	-----		mg/kg TS	2	1	MORO
2,4+2,5-Diklorfenol	-----		mg/kg TS	2	1	MORO
2,6-Diklorfenol	-----		mg/kg TS	2	1	MORO
3,4-Diklorfenol	-----		mg/kg TS	2	1	MORO
3,5-Diklorfenol	-----		mg/kg TS	2	1	MORO
2,3,4-Triklorfenol	-----		mg/kg TS	2	1	MORO
2,3,5-Triklorfenol	-----		mg/kg TS	2	1	MORO
2,3,6-Triklorfenol	-----		mg/kg TS	2	1	MORO
2,4,5-Triklorfenol	-----		mg/kg TS	2	1	MORO
2,4,6-Triklorfenol	-----		mg/kg TS	2	1	MORO
3,4,5-Triklorfenol	-----		mg/kg TS	2	1	MORO
2,3,4,5-Tetraklorfenol	-----		mg/kg TS	2	1	MORO
2,3,4,6-Tetraklorfenol	-----		mg/kg TS	2	1	MORO
2,3,5,6-Tetraklorfenol	-----		mg/kg TS	2	1	MORO
Pentaklorfenol	-----		mg/kg TS	2	1	MORO

Rapport

N1200318

Side 58 (61)

R510TM9MC



Deres prøvenavn	12 1-2m jord					
Labnummer	N00183360					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (E)	93.1	4.65	%	1	1	CAFR
As	1.16	0.23	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr	5.84	1.17	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cu	3.54	0.71	mg/kg TS	1	1	CAFR
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	CAFR
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pb	4.4	0.9	mg/kg TS	1	1	CAFR
Zn	13.7	2.7	mg/kg TS	1	1	CAFR
Cr6+	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Cyanid-fri	<0.10		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 28	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 52	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 101	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 118	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 138	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 153	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
PCB 180	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	CAFR
g-HCH (Lindan)	<0.0010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDT	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDD	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
o,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
p,p'-DDE	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Monoklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,4-Diklorbensen	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,4-Triklorbensen	<0.030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,3,5-Triklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Pentaklorbensen	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Heksaklorbensen	<0.0050		mg/kg TS	1	1	CAFR
Diklormetan	<0.060		mg/kg TS	1	1	CAFR
Triklormetan (kloroform)	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetraklormetan	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dikloreten	<0.0030		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,1-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,2-Dibrometan	<0.0040		mg/kg TS	1	1	CAFR
1,1,2-Trikloreten	<0.010		mg/kg TS	1	1	CAFR
Naftalen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaftylen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Acenaften	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 59 (61)

R5I1OTM9MC



Deres prøvenavn	12 1-2m jord					
Labnummer	N00183360					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fenantren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Antracen	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fluoranten	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pyren	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Krysen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(b)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(k)fluoranten^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(a)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Dibenso(ah)antracen^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Benso(ghi)perylene	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Indeno(123cd)pyren^	<0.010		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum PAH-16*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Bensen	<0.0050		mg/kg TS	2	1	CAFR
Toluen	<0.10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Etylbensen	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Xylener	<0.0150		mg/kg TS	2	1	CAFR
Sum BTEX*	n.d.		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon C5-C6	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C6-C8	<7.0		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C8-C10	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C10-C12	<2		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C16	<3		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C12-C35	<13		mg/kg TS	2	1	CAFR
Fraksjon >C16-C35	<10		mg/kg TS	2	1	CAFR
2-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
4-Monoklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,6-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,5-Diklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,4,6-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
3,4,5-Triklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020		mg/kg TS	2	1	CAFR
Pentaklorfenol	<0.006		mg/kg TS	2	1	CAFR

Rapport

N1200318

Side 60 (61)

R511OTM9MC



* etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.

Metodespesifikasjon		
1	Bestemmelse av Normpakke, normverdier for følsom arealbruk, del 1 (2).	
Metode:	Metaller:	I-11885, I-17294
	Hg:	C-465735
	CN-fri (lett tilgjengelig):	CSN ISO 6703-02
	PCB-7:	EPA 8082 og EPA 3550
	Pentaklorfenol:	DIN ISO 14154
	Klorpesticider:	EPA 8081
	Klorbensener:	EPA 624
	Klorerte løsemidler:	EPA 624
	1,2-dibrometan:	Intern metode (SOP-320-004)
Deteksjon og kvantifisering:	Metaller:	ICP-AES, ICP-MS
	Hg:	AAS-AMA
	CN-fri (lett tilgjengelig):	Spektrofotometri
	PCB-7:	GC-ECD eller GC-MS
	Pentaklorfenol:	GC-ECD eller GC-MS
	Klorpesticider:	GC-ECD eller GC-MS
	Klorbensener:	GC-MS
	Klorerte løsemidler:	GC-MS
	1,2-dibrometan:	GC (MS,FID,PID,ECD)
Noter:	Analyse av 1,2-dibrometan er ikke akkreditert.	
2	Bestemmelse av Normpakke, normverdier for følsom arealbruk, del 2 (2).	
Metode:	PAH:	SPIMFAB
	BTEX:	EPA 624
	>C5-C10:	SPIMFAB
	>C10-C35:	EN 14039
Deteksjon og kvantifisering:	PAH:	GC-MS
	BTEX:	GC-MS
	>C5-C35:	GC-MS

	Godkjenner
CAFR	Camilla Fredriksen
MORO	Monia Ronningen

Underleverandør ¹	
1	Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia Lokalisering av andre ALS laboratorier: Ceska Lipa Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa Pardubice V Raji 906, 530 02 Pardubice Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr. 1163. Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

¹ Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).

Rapport

N1200318

Side 61 (61)

R511OTM9MC



Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensintervall på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

Vedlegg D Helsebaserte tilstands- klasser

Helsebaserte tilstandsklasser

Tabell D1 Tilstandsklasser for forurenset grunn og beskrivelse av tilstand

Tilstandsklasse	1	2	3	4	5
Beskrivelse av tilstand	Meget god	God	Moderat	Dårlig	Svært dårlig
Øvre grense styres av	Normverdi	Helsebaserte akseptkriterier	Helsebaserte akseptkriterier	Helsebaserte akseptkriterier	Angir nedre grense for farlig avfall

Tabell D2 Tilstandsklasser for forurenset grunn. Konsentrasjonene er angitt i mg/kg TS TS

Tilstandsklasse/ Stoff	1	2	3	4	5
	Meget god	God	Moderat	Dårlig	Svært dårlig
Arsen	<8	8-20	20-50	50-600	600-1000
Bly	<60	60-100	100-300	300-700	700-2500
Kadmium	<1,5	1,5-10	10-15	15-30	30-1000
Kvikksølv	<1	1-2	2-4	4-10	10-1000
Kobber	<100	100-200	200-1000	1000-8500	8500-25000
Sink	<200	200-500	500-1000	1000-5000	5000-25000
Krom (III)	<50	50-200	200-500	500-2800	2800-25000
Krom (VI)	<2	2-5	5-20	20-80	80-1000
Nikkel	<60	60-135	135-200	200-1200	1200-2500
ΣPCB ₇	<0,01	0,01-0,5	0,5-1	1-5	5-50
DDT	<0,04	0,04-4	4-12	12-30	30-50
ΣPAH ₁₆	<2	2-8	8-50	50-150	150-2500
Benzo(a)pyren	<0,1	0,1-0,5	0,5-5	5-15	15-100
Alifater C8-C10 ¹⁾	<10	≤10	10-40	40-50	50-20000
Alifater > C10-C12 ¹⁾	<30	30-60	60-130	130-300	300-20000
Alifater > C12-C35	<100	100-300	300-600	600-2000	2000-20000
DEHP	<2,8	2,8-25	25-40	40-60	60-5000
Dioksiner/furaner	<0,00001	0,00001-0,00002	0,00002-0,0001	0,0001-0,00036	0,00036-0,015
Fenol	<0,1	0,1-4	4-40	40-400	400-25000
Benzen ¹⁾	<0,01	0,01-0,015	0,015-0,04	0,04-0,05	0,05-1000
Trikloretan	<0,1	0,1-0,2	0,2-0,6	0,6-0,8	0,8-1000

1) For flyktige stoffer vil gass som eksponeringsvei gi lave grenseverdier for human helse. Dersom gass i bygg ikke er en relevant eksponeringsvei bør det utføres en stedsspesifikk risikovurdering for å beregne stedsspesifikke akseptkriterier.

Vedlegg E Aquateam. Utkast til rapport
"Tilstandsundersøkelse
inklusive grunnunder-
søkelse på eiendommen
Begnamoen (Gnr, Bnr 333),
Ringerike Kommune, på
vegne av LFL Bygg AS."



**Utkast til rapport
Tilstandsundersøkelse
inklusive grunnundersøkelse
på eiendommen Begnamoen
(Gnr 50, Bnr. 333), Ringerike
Kommune, på vegne av LFL
Bygg AS**

Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S

Rapport nr: 10-023
Prosjekt nr: O-10055

Prosjektleder: Milla Juutilainen
Prosjektmedarbeidere: Carsten U. Schwermer
Kvalitetsansvarlig: Mona Weideborg:



RAPPORT

Postboks 6875 Rodeløkka
0504 Oslo

Telefon: 22 35 81 00

Telefaks: 22 35 81 10

Rapportnummer: 10-023
Tilgjengelighet: Konfidensiell

Rapportens tittel Utkast til rapport Tilstandsundersøkelse inklusive grunnundersøkelse på eiendommen Begnamoen (Gnr 50, Bnr. 333), Ringerike Kommune, på vegne av LFL Bygg AS	Dato 16.06.2010
	Antall sider og bilag 57
Forfatter(e) sign. Milla Juutilainen	Ansv. sign. Mona Weideborg
	Prosjektnummer O-10055

Oppdragsgiver LFL Bygg AS	Oppdr.givers ref. Jonny Lundemo
-------------------------------------	---

Sammendrag

Aquateam har utført en tilstandsundersøkelse og grunnundersøkelse i juni 2010 på eiendommen Begnamoen (Gnr 50, Bnr. 333) på vegne av LFL Bygg AS. LFL Bygg AS er i ferd med å kjøpe eiendommen, og denne undersøkelsen tar utgangspunkt i LFL Bygg AS sitt ønske om å avdekke eventuell forurensing før kjøpet avklares. Eiendommen er kjent brukt som lager for papir og olje, og det er ukjent om det foreligger forurensinger i grunnen. Det er planlagt bruk av eiendommen til bygging av boliger. Denne rapporten baseres på informasjon om eiendommen hentet fra intervjuer med relevante personer, kommunen og søk på nettsider, samt på befaringen og grunnundersøkelsen (13 prøvelokaliteter) som Aquateam gjennomførte på eiendommen.

Det er registrert forurensing med mineraloljer (tilstandsklasse 4) ved prøvelokalitet nr 2. Det anbefales at man ved fjerningen av de underjordiske oljeavskillerne tar noen flere prøver av jorden omkring tankene for å kartlegge omfanget og eventuelle andre forurensingskilder fra kjemikalielageret. Jorden rundt prøvelokaliteten må uansett fjernes før man kan bygge boliger, og det anslås at man ved fjerningen tar prøver av omkringliggende masser for å bestemme hvor mye jord som må fjernes.

I prøvelokalitet nr 3 fant man benzo(a)pyren og sum PAH i tilstandsklasse 3 i topplaget. Det er ikke blitt analysert for jorden under topplaget. Disse massene må fjernes hvis eiendommen skal brukes til boligbygging. Det anbefales at man ved fjerning av disse massene tar prøver av omkringliggende jord for å bestemme hvor mye som er forurenset og må fjernes.

Sigevannet i kummen viste konsentrasjoner av tungmetaller som lå i tilstandsklasse markert forurenset, sterkt forurenset og meget sterkt forurenset. Men i henhold til drikkevannsførekosten, var det kun kobber og bly som var høyere enn normverdiene. Disse høye konsentrasjonene kan skyldes drensvann fra nærliggende eiendommer og / eller utlekking av metaller fra rør i kummen over en lengre tid.

Det er ikke blitt funnet forurensninger utover klasse 2 i noen andre lokaliteter. Til tross for at Aquateam prøvetatt lokaliteter med størst sannsynlig forurensing, kan Aquateam ikke utelukke andre mulige historiske kilder til forurensing på eiendommen som kan komme opp ved graving.

Stikkord - norsk

Stikkord - engelsk

- Grunnundersøkelse	- Site assessment
- Forurenset grunn	- Contaminated land

Innhold

1. Bakgrunn.....	4
2. Fase I Problembeskrivelse.....	4
2.1. Beskrivelse av eiendommen.....	4
2.1.1. Lokalitet	4
2.1.2. Bruk av eiendommen.....	4
2.1.3. Bygninger.....	5
2.1.4. Lagring av kjemikalier	6
2.2. Grunnforhold / topografi	6
2.3. Tidligere undersøkelser	6
2.4. Resipienter og miljømål	7
2.5. Konklusjoner basert på befaringen	8
3. Fase II Grunnundersøkelse.....	9
3.1. Prøvetaking og analyse	9
3.2. Analyseresultater	11
3.2.1. Jordprøver	11
3.2.2. Vannprøve	13
4. Konklusjon og anbefalinger.....	14
5. Referanser	15
Vedlegg 1. Kart over eiendommen	17
Vedlegg 2. Flyfoto fra 2007 (finn.no).....	18
Vedlegg 3. Markslag, vann- og avløp og plandata.....	22
Vedlegg 4. Flyfoton (Finn, 2010).....	24
Vedlegg 5. Bilder fra befaringen og prøvetakingen.....	27
Vedlegg 6. Historiske bilder	32
Vedlegg 7. Kart over eiendommen med prøvelokalitetene og mulige forurensede områder	33
Vedlegg 8. Analyseresultater fra Eurofins.....	34
Vedlegg 9. Normverdier fra Forurensingsforskriften	54
Vedlegg 10. Helsebaserte tilstandsklasser og arealbruk for forurenset grunn.....	55
Vedlegg 11. Tilstandsklasser i ferskvann	58

1. Bakgrunn

Aquateam har utført en tilstandsundersøkelse og grunnundersøkelse i juni 2010 på eiendommen Begnamoen (Gnr 50, Bnr. 333) på vegne av LFL Bygg AS. LFL Bygg AS er i ferd med å kjøpe eiendommen, og denne undersøkelsen tar utgangspunkt i LFL Bygg AS sitt ønske om å avdekke eventuell forurensing før kjøpet avklares. Eiendommen er kjent brukt som lager for papir og olje, og det er ukjent om det foreligger forurensinger i grunnen. Det er planlagt bruk av eiendommen til bygging av boliger.

Denne rapporten baseres på informasjon om eiendommen hentet fra intervjuer med relevante personer, kommunen og søk på nettsider, samt på befaringen og grunnundersøkelsen som Aquateam gjennomførte på eiendommen.

2. Fase I Problembeskrivelse

2.1. Beskrivelse av eiendommen

2.1.1. Lokalitet

Eiendommen ligger nord for Hønefoss sentrum på eiendommen Begnamoen (Gnr 50, Bnr. 333). Den vestre delen av eiendommen grenser til jernbane som ifølge Ringeriksavisa trafikkeres 3-4 ganger i uken. Den østre delen av eiendommen grenser til Begnamoveien, mens den søndre delen grenser mot Hoffsveien. Riksvei E16 går i nordøstlig retning omtrent 100 m vest og nord for eiendommen (vedlegg 1).

Eiendommen har en størrelse på 14 mål og består av to bygninger på omtrent 1,6 mål (bygning A) og 0,6 mål (bygning B) hver, samt en lagerplass for kjemikalier (vedlegg 5). Det går et gjerde rundt største delen av eiendommen fra inngangspartiet og nordover. Gjerdet er låst ved inngangspartiet. Den søndre spissen av eiendommen er ikke inngjerdet, og består i hovedsak av skog (vedlegg 2). Synlige spor av gamle jernbanelinjer ble observert ved sørsiden av eiendommen (vedlegg 4). Nord for bygning A er det en kummer.

Eiendommen er klassifisert som erverv, og ligger i hovedsak i et boligområde med eneboliger og noe skog (vedlegg 3). Papirfabrikken DINA follum ligger omtrent 200 m nord for eiendommen, og papirfabrikken Norske Skog Follum ligger omtrent 250 m sør for eiendommen. Follum kraftstasjon ligger omtrent 200 m sørøst for eiendommen på østre siden om Begna. Svelviksand sanduttak er lokalisert omtrent 1,2 km nord for eiendommen. Det er ingen skoler eller barnehager i nærområdet.

2.1.2. Bruk av eiendommen

Eiendommen ble ifølge Norske Skog (Larsen, 2010) tidligere brukt til papirlager for Hofs Brug (vedlegg 6). Ifølge Wikipedia (2010), ble Hofs Brug etablert i 1884 og startet som et sliperi. Fabrikken til Hofs Brug var lokalisert på den østre siden av Hofs fossen. Transporten til og fra Hofs Brug gikk via en taubane til lagerbygget på eiendommen.

Ifølge Norske Skog (Helgesen, 2010), ble området overtatt av Follum fabrikk AS på 60-tallet etter nedleggelsen av Hofs Brug. Innimellom var eiendommen også blitt brukt ved tilvirkning av jernskraper. Ifølge Helgesen (2010) og Larsen (2010), brukte Follum fabrikk eiendommen til mottak av cellulose og utsendelse av papir med jernbane. Produktene ble fraktet på bane mellom fabrikkområdet nede ved elven og opp til lagret. Ifølge Larsen (2010) ble bygning A brukt til lagring av papir, mens bygning B ble brukt til lagring av cellulose og

maskindeler. Ifølge Larsen (2010) ble den nordre delen av eiendommen brukt til lagring av cellulose under presenning frem til år 1986. Deretter er nordre delen ikke blitt brukt.

Helgesen (2010) bekrefter at kjemikalielageret med underjordiske oljeutskillere ble bygd mellom årene 1995 og 2000. Det finnes det 2 underjordiske oljeavskillere ved lageret (Larsen, 2010). Ifølge Larsen (2010) er det ikke skjedd noe spill fra oljeavskillere eller noen kjemikalier lagret på eiendommen de siste 30 årene. Ifølge Larsen (2010) er det aldri blitt lagret noen kjemikalier på eiendommen utenom kjemikalielageret. Det har kun blitt lagret tomme oljefat og IBC containers på andre steder på eiendommen.

Ifølge Arne Hellum på byggesakskontoret i Ringerike kommune, ble eiendommen delt i 2 deler den 6. november 2009.

Flyfotoene over eiendommen (Finn, 2010) viser lagring av antatt cellulose i nordre delen av eiendommen (vedlegg 4). Det er også lagret noe som virker som oljefat øst for bygning A og noen oljefat nordøst for kjemikalielageret. På søndre delen av eiendommen, utenom gjerdet, er det parkert en lastebil.

Ifølge flyfotoene fra 2007 (Ringerike kommune, 2010), er nordre delen av eiendommen fortsatt benyttet til lagring av antatt cellulose (vedlegg 1). I tillegg, er det lagret noe som kan se ut som treflis nord for bygning B. Det er også lagret noe som kan se ut som oljefat øst for bygning A og flere oljefat enn i dag øst om kjemikalielageret. Ellers virker eiendommen som den er i dag.

Eiendommen blir for tiden brukt som lagring av kjemikalier, produkter, utstyr og søppel benyttet i papirindustrien. I tillegg, blir eiendommen brukt til lagring av tomme kjemikaliebeholdere. Ifølge Larsen (2010) tømmes oljefatene i kjemikalielageret av tankebil. Siden blir de lagret ved siden av kjemikalielageret frem til de blir fraktet bort.

Under befaringen ble det lagret tre transformatorer direkte på asfalt ved bygning A (vedlegg 5). Det ble observert spill i dette området på asfalten, men det er uklart om dette stammer fra transformatorene. Aquateam har fått beskjed om at transformatorene har stått lagret på eiendommen i 2 år (Carlsen, 2010), men største delen av tiden under presenning. Sør for bygning A ble det observert 3 tomme containers for spesialavfall. Det er uklart hva som er blitt lagret i disse containerne.

2.1.3. Bygninger

Bygning A (vedlegg 5) er omtrent 60 år gammel og har en hovedinngang ved østre delen av bygningen og en annen inngang på nordsiden for bygningen. Bygningen er konstruert av tre og har opphøyet tregulv. Denne bygningen ble på tidspunktet for befaringen brukt til lagring av diverse møbler, kabler, rep og papir. Det ble ikke observert noe potensielle kilder til forurensinger i denne bygningen under befaringen.

Bygning B som ligger på østre delen av eiendommen består av tre vegger med tak (vedlegg 5). Det er jordgulv i bygningen. På tidspunktet for befaringen ble halve bygningen brukt til lager for treprodukter, papirprodukter og kabler. I tillegg, ble det lagret plastforpakninger med kalsiumklorid, plastfat med aminløsning (polyquaternary amine in H₂O) og metallfat med maskinolje (Texaco machine oil) i bygningen. Disse var lagret direkte på marken. Det ble ikke observert noe synlig spill rundt disse fatene.

Ifølge Arne Hellum (Hellum, 2010) er begge bygningene i dårlig forfatning. Bygning A er registrert brukt til lager for Follum fabrikker, mens bygning B er i dag registrert brukt som en enkel garasje. Ifølge Arne Hellum er ingen byggesaker registrert for denne eiendommen i kommunens arkiv.

2.1.4. Lagring av kjemikalier

Det er oppført et kjemikalielager på midtparten av eiendommen. Kjemikalielageret har et areal på omtrent 20 x 4 meter og består av betonggulv med opphøyde kanter, tre betongvegger og blikktak (se vedlegg). Under befaringen ble det i hovedsak lagret olje i kjemikalielageret. Det ble observert noe spill av olje på betonggulvet (vedlegg 5). Det ble ikke observert noen sprekker i gulvet.

Følgende kjemikalier ble observert under befaringen i dette kjemikalielageret:

- Smøreolje
- Syntetisk smøreolje i oljefat
- Industrielje i oljefat med høytrykkstilsetninger
- Hydraulikkolje i oljefat
- Papirmaskinolje i oljefat
- Glyoxal urea i IBC containers
- Flere IBC containers med ukjent innhold

Rett utenfor lageret sto det lagret ca. 100 oljefat som virket tomme på grus og asfalt som virket tomme. Det ble observert noe spill rundt disse fatene (se vedlegg).

Bak kjemikalielageret ble det observert 4 tomme IBC containers i gresset. Den ene IBC containeren har vært brukt til lagring av dispersjoner (Catiofast SF). Det er ukjent hva som er blitt lagret i de andre IBC containerne.

Ved befaringen ble det lagret tomme IBC containers rett utenfor østre siden av bygning A (vedlegg 5) som er blitt brukt til lagring av dimetylamin, kalsiumklorid og turbinolje. I tillegg, ble det observert 4 gamle fat nord for dette lageret. Fatene var plassert direkte på gresset. Disse fatene var tomme, men har ifølge etikettene vært brukt til lagring av slambekjempingsmiddel og kalsiumhydroksid.

2.2. Grunnforhold / topografi

Inngangspartiet og arealet sør for kjemikalielageret er i hovedsak asfaltert. Det går grusveier frem til de begge bygningene, og arealet mellom bygningene består også av grus. Den øvrige delen av eiendommen består av skog og høy gress. Eiendommen er relativt flat, men den heller noe mot vest og sør. Søndre spissen av eiendommen heller tydelig mot vassdraget Begna i sør.

Ifølge karttjenesten Arealis (2010), består løsmassene ved eiendommen av elve- og bekkeavsetning (fluvial avsetning) og berggrunnen av gabbro amfibolitt. Ifølge karttjenesten, er grunnforholdene de samme også på naboeiendommene. Eiendommen ligger i marin sone. NGU boret en brønn omtrent 200 m nordøst for eiendommen i 2008. Ifølge Arealis boret man 27 m og grunnen besto av sand hele veien.

Det ble ikke observert synlig fjell på eiendommen under befaringen.

2.3. Tidligere undersøkelser

Aquateam er ikke kjent med at det blitt gjennomført tidligere grunnundersøkelser på eiendommen. Dette bekreftes av Ringerike kommune (Tollefsen, 2010). Ifølge KLIF's grunnforurensingsdatabase, er det ikke registrert forurensing på eiendommen eller nærliggende områdene. Tabell 1 viser lokaliteter der det er blitt registrert forurenset grunn innen en radius av 2 km fra eiendommen.

Tabell 1 Registrert forurenset grunn innen 2 km fra eiendommen

Lokalitetsnavn	Lokalitet	Gnr/Bnr/Snr	Type	Påvirkningsgrad
Norske Skog Follum, ÅDALSVIKA	1,8 km nord fra eiendommen ved Begna	50/10/0/0	Deponi	2 Liten/Ingen kjent påvirkning med dagens areal/resipientbruk
TYRIMYRA AVFALLSPASS	1,6 km sydvest for eiendommen	87/1/0/0	Kommunalt deponi	2 Liten/Ingen kjent påvirkning med dagens areal/resipientbruk

I tillegg, er det registrert forurenset grunn av påvirkningsgrad 3 (Påvist påvirkning og behov for fysiske tiltak) omtrent 3 km nord for eiendommen på Moelven Hen AS (Norske Skogsindustrier Hen Tre). Alle nevnte lokaliteter er vist i Figur 1.

**Figur 1 Registrert forurenset grunn (KLIF, 2010)**

2.4. Resipienter og miljømål

Begnavassdraget renner omtrent 20 m sør og 200 m øst om eiendommen. Begnavassdraget hører til Tyrifjorden vannområde. Begnavassdraget har ikke ennå blitt klassifisert ifølge EU's vannrammedirektiv. Ifølge Tollefsen (2010) er det ikke fastsatt noen miljømål i området. Men ifølge EU's vannrammedirektiv skal alle vannforekomstene nå god økologisk tilstand innen 2015. Data om miljøgifter i Begna har ikke vært tilgjengelig for Aquateam. Når det gjelder næringssalter, organisk stoff og partikler, er tilstanden i Begna anslått å være medet god (Niva, 2008). Tollefsen bekrefter at vannkvaliteten nord for eiendommen er god (basert på næringssalter og bakterier). Vannkvaliteten ved Storelva lenger sør om eiendommen har ifølge Tollefsen (2010) ingen dårlig kvalitet.

Det renner to mindre elver / bekker omtrent 150 og 200 meter vest for eiendommen.

Ifølge Tollefsen (2010) er det rapportert meget bra grunnvann omtrent 5 km nord for eiendommen. Ifølge Arealis (2010) er det ingen grunnvannsbrønner i nærområdet. Aquateam har ikke noen ytterligere informasjon om grunnvannet, men anslår at grunnvannet i området og fra eiendommen renner sør mot Begnavassdraget. Aquateam har ingen informasjon om at det er registrert private brønner i nabolaget. Det er uklart om noen beboere i nabolaget dyrker mat i hagen.

Det finnes ingen registrerte verneområder, kulturlandskap, nasjonalt eller regionalt viktige naturtyper i nærområdet til eiendommen (Arealis, 2010).

2.5. Konklusjoner basert på befaringen

Basert på den informasjonen Aquateam har innsamlet, er lokalitetene hvor man har mistanke om forurensing på eiendommen som følger:

- Søndre delen av eiendommen der jernbane har gått. Jernbanevognene og mulig vedlikehold av vognene kan ha medført forurensing av olje.
- Av og pålastningsområde ved bygning A og B. Det er mulig at det ved disse områdene kan ha vært spill fra bensin og olje fra maskinene / bilene.
- Kjemikalielager med de underjordiske oljeavskillerne. Til tross for at det ikke er synlige sprekker i gulvet i lageret, kan man ikke utelukke at det er sprekker under de nåværende oljefatene og IBC containers og / eller at det skjedd spill fra oljeavskillerne.
- Området rundt kjemikalielageret der det lagres tomme oljefat. Oljefatene lagres delvis på grus og delvis på asfalt. Det ble observert søl på grunnen rundt disse fatene under befaringen. Historiske bilder viser også at det er blitt forvart oljefat på et større område tidligere. Det kan ha skjedd avrenning fra sølete eller ødelagte oljefat til bunnen. Det er også mulig at det har skjedd spill av olje ved tømning av disse fatene.
- Øst for bygning A ved lagring av IBC containers, transformatorer og gamle oljefat. Oppbevaring av transformatorer ved bygning A kan ha ført lekkasje av olje til grunnen. Det var observert søl på asfalten under befaringen. Det kan ha skjedd avrenning fra sølete eller ødelagte IBC containers og oljefat til bunnen.
- Lagring av tomme IBC containers på gress bak kjemikalielageret kan ha medført avrenning fra restkjemikalier ved regn.

Ettersom Aquateam ikke har hatt tilgang til mye historisk informasjon om eiendommen, kan vi ikke utelukke andre mulige historiske kilder til forurensing.

Potensielle kilder til forurensing utenom eiendommen er fra den nærliggende jernbanen og fra E16.

Basert på denne informasjonen, konkluderer Aquateam med at det er mistanke om forurensing på eiendommen. Beboere i nabolaget vil kunne være påvirket av mulig forurensing i grunnen fra eiendommen via grunnvann eller via dyrking av grønnsaker/bær i hagen. I tillegg, kan man ikke utelukke at vassdraget Begna påvirkes av eventuell forurensing i grunnen.

Det anbefales således en grunnundersøkelse på eiendommen slik som lagt opp i tilbudet. Prøvepunktene konsentreres rundt mulige kilder til forurensing, men antallet og lokalitetene på prøvepunktene bestemmes i felt. Grunnundersøkelsen består av prøvetaking av jord og prøvetaking av grunnvann fra kummeren. Antallet prøver som sendes til analyse bestemmes etter hvert, basert på visuelle observasjoner av grunnforholdene. Basert på informasjonen som Aquateam innhentet om eiendommen, foreslås det at prøvene analyseres før rester av


oljekomponenter (BTEX, THC, PAH, PCB), tungmetaller og tørrstoff (TS). Grunnundersøkelsen vil eventuelt avdekke om det er aktuelt å foreta andre analyser.

3. Fase II Grunnundersøkelse

3.1. Prøvetaking og analyse

Prøvetakingen ble gjennomført av Milla Juutilainen og Carsten Schwermer, Aquateam, onsdag den 2. juni 2010. Det var varmt (omtrent 20°C) og oppholdsvær den aktuelle dagen.

Det ble tatt prøver fra totalt 13 prøvelokaliteter; i 5 lokaliteter benyttet man gravemaskin og i 8 lokaliteter en handauger (Figur 2). Med gravemaskin fikk man prøver fra opp til 1 m dybde, mens prøvene tatt med handauger var mer grunne og varierte mellom 20 og 35 cm i dybde. Prøvene ble pakket inn i Rilsan poser og totalt 8 jordprøver ble sendt til analyse til Eurofins i kjøleboks.



Figur 2. De 13 prøvelokalitetene markert i kart over den opprinnelige tomten. Resultatene er merket med tilstandsklasser (SFT, 2009, vedlegg 10).

Beskrivelse av jordprøvene finnes i tabell 2.

Tabell 2. Beskrivelse av prøvelokalitet og grunnforholdene.

Prøvepunkt	Beskrivelse av prøvelokalitet	Beskrivelse av grunnen	Sendt til analyse
1	Søndre delen av eiendommen, innenfor gjerdet, rett utenfor asfaltdekket. Gress.	0-0,5 m Blanding av jord og grå sand. Ingen synlige tegn på forurensing.	Nei.
		0,5-1,1 m Bløt kompakt sand. Ingen synlige tegn på forurensing.	
		1,1-1,4 m Rød/brun sand. Ingen synlige tegn på forurensing.	
2	Omtrent 1 m fra sørøstre kanten av kjemikalielageret ved de tomme oljefatene. Grunnen grusbelagt.	0-0,2 m Mørk grå sand/grus med noe stein. Ingen lukt.	Ja.
		0,2-0,25 m gammel asfalt	Nei.
		0,25-0,3 m grå lager med grus	Ja. Blandprøve fra 0,5 og 1 m.
3	I østre delen av bygning B. Grunnen grusbelagt.	0,3-1,1 m Oransje/brun sand. Ingen synlige tegn på forurensing	
		0-0,15 m Grå grus/sand med mye stein. Lukter rått tre.	Ja.
4	Ved hovedinngangen til bygning A. Sand på overflaten.	0,15-1,1 m Orange/brun sand. Ingen synlige tegn på forurensing. Lukte rått tre.	Nei.
		0-0,2 m Grå sand. Visse partier lukter metall.	Ja.
		0,2-0,6 m Orange/brun sand med innslag av store stein. Visse partier lukter metall.	Ja. Blandprøve av 0,5 og 1 m.
5	Nordre delen av eiendommen. Gress.	0,6-1,3 m Mørk fuktig sand med innslag av noen store stein. Visse partier lukter metall.	
		0-0,35m Grå sand/grus med små stein. Ingen lukt.	Ja. Blandprøve av alle lag.
		0,36-0,6 m Mørk brun kompakt sand som inneholder råttent tre. Lukter råttent tre.	
6	Søndre delen av eiendommen utenfor gjerdet. Gress.	0,6-1,4 m Rød/brun sand. Ingen synlige tegn til forurensing.	Nei.
		0-0,3 m Gråbrun sandig kompost.	
7	Sørvest om kjemikalielageret. Grusbelagd overflate.	0,3-0,33 m (ca.) Oransje/brun sand	Nei.
8	Bak kjemikalielageret. Gress.	0-0,15 m Grå sand/grus. Vanskelig å bore dypere.	Nei
9	Ved sørsiden av bygning A, rett ved containers for spesialavfall.	0-0,32 m Oransje/brun sand. Ingen synlige tegn på forurensing.	Nei
10	Bak transformatorene, like ved gamle oljefat. Gress.	0-0,23 m Brun/grå sandig jord. Ingen synlige tegn på forurensing. Mye stein i bunnen, vanskelig å bore lenger ned.	Nei
11	Tatt nord for bygning A. Gress.	0-0,25 m Brun sandig jord med noe stein. Ingen synlige tegn på forurensing.	Ja
12	Tatt nord for bygning A. Gress.	0-0,20 m orange/brun sand. Ingen synlige tegn på forurensing.	Nei
13	Nordvest for bygning A. Sandoverflate.	0-0,35 m Brun sandig jord. Ingen tegn til forurensing.	Nei
		0-0,35 m gul/brun sandig jord.	Ja

I tillegg ble det tatt en vannprøve fra en kummer av betong og betonggulv som er lokalisert på nordre delen av eiendommen. I kummen var det ansamlet vann som antas å være dreneringsvann fra eiendommen og naboene. Vannstanden i kulverten var under prøvetakingen mellom 1,4 m og 1,5 m under jordoverflaten. Vannet var i hovedsak klart, med unntak av innslag av noe organisk materiale. Vannprøven prøven ble også sendt til analyse sammen med de andre prøvene.

3.2. Analyseresultater

3.2.1. Jordprøver

Alle analyseresultater for jordprøvene er gitt i Tabell 3. Resultatene er sammenlignet med Normverdiene fra Forurensingsforskriften (SFT, 2009) og helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (vedlegg 10). Verdier som ligger over normverdien er uthevet i tabellen. Resultatene er også merket med tilstandsklasser. Ifølge SFT (2009), må grunnen ved bygging av boliger ha tilstandsklasse 2 eller bedre. Tabell viser prøvelokalitetene med resultatene som overskrider tilstandsklasse 1. Figur 3 viser også lokaliteten av prøvepunktene samt resultatene inndelt i tilstandsklasser.

I prøvelokalitet nr 2 ble det detektert konsentrasjoner av arsen i tilstandsklasse 2 (god) i prøven tatt fra de øverste jordlagret i grunnen som lå ovenfor asfaltdekket. Det ble også detektert PCB (PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, sum PCB) i tilstandsklasse 2 (god) og THC (C16-C35 og sum THC) i tilstandsklasse 3 (dårlig) i grunnen som lå under asfaltdekket på denne lokaliteten. Alle disse resultatene lå også over normverdiet for forurenset grunn.

I prøvelokalitet nr 3 ble det detektert konsentrasjoner av benzo(a)pyren og sum PAH i tilstandsklasse 2 (moderat), og konsentrasjoner av krysen, PCB (PCB 138, PCB 153, PCB 180, sum PCB), THC (C16-C35, sum THC) i topplaget (0-0,15 m). Jordlageret under dette ble ikke analysert. Alle disse resultatene lå også høyere enn normverdiet for forurenset grunn. I tillegg, lå konsentrasjonen av pyren høyere enn normverdien for forurenset grunn i dette laget.

I prøvelokalitet nr 5 ble det detektert PCB (sum PCB) og THC (C16-C35, sum THC) i tilstandsklasse 2 (god) i blandprøven (0-1,0 m). Det ble også detektert PCB i prøvene tatt med handauger i (PCB 138, sum PCB) fra og PCB (sum PCB) i prøvelokalitet 10 (0-0,25 m). Alle disse resultatene lå også over normverdiet for forurenset grunn.

Tabell 3. Resultater fra prøvetaking den 2.6.2010 på Begnamoen. Alle resultater er i mg/kg TS dersom annet ikke er oppgitt. Resultatene er merket med tilstandsklasser. Ufarget = tilstandsklasse 1 (meget god), grønn = tilstandsklasse 2 (god), gul = tilstandsklasse 3 (moderat), oransje = tilstandsklasse 4 (dårlig). De utheverte resultatene ligger over normverdier for forurenset grunn.

Parameter	Konsentrasjon i jordprøver (mg/kg TS)								Norm-verdier
	2	2	3	4	4	5	10	13	
	(0-0,2)	(0,5 & 1,0)	(0-0,15)	(0-0,2)	(0,5 & 1,0)	(0-1,0)	(0-0,25)	(0-0,35)	
Total tørrstoff	96,00	92,00	97,00	95,00	96,00	86,00	93,00	96,00	-
BTEX									
Benzen	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01
Toluen	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,3
Etylbenzen	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
o-Xylen	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,2
m,p-Xylen	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	
PAH									
Naftalen	<0,01	<0,01	0,016	0,012	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,8
Acenafylen	<0,01	<0,01	0,068	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-
Acenaften	<0,01	<0,01	0,011	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-

Parameter	Konsentrasjon i jordprøver (mg/kg TS)								Norm-verdier
	2	2	3	4	4	5	10	13	
	(0-0,2)	(0,5 & 1,0)	(0-0,15)	(0-0,2)	(0,5 & 1,0)	(0-1,0)	(0-0,25)	(0-0,35)	
Fluoren	<0,01	<0,01	0,014	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,8
Fenantren	0,016	0,015	0,52	0,048	<0,01	0,084	0,11	0,041	1
Antracen	<0,01	<0,01	0,11	<0,01	<0,01	0,016	0,012	<0,01	-
Fluoranten	0,065	0,030	1,7	0,064	<0,01	0,17	0,17	0,073	-
Pyren	0,046	0,024	1,4	0,049	<0,01	0,12	0,13	0,051	1
Benzo[a]antracen	0,067	0,031	1,8	0,043	<0,01	0,17	0,099	0,035	-
Krysen/Trifenylen	0,16	0,15	2,1	0,11	<0,01	0,27	0,31	0,11	-
Benzo[b]fluoranten	0,088	0,034	0,80	0,046	<0,01	0,13	0,13	0,050	-
Benzo[k]fluoranten	0,058	0,027	0,65	0,036	<0,01	0,073	0,091	0,041	-
Benzo[a]pyren	0,038	<0,01	0,60	0,027	<0,01	0,064	0,057	0,023	0,1
Indeno[1,2,3-cd]pyren	0,023	<0,01	0,28	0,012	<0,01	0,026	0,028	0,012	-
Dibenzo[a,h]antracen	<0,01	<0,01	0,055	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-
Benzo[ghi]perylen	0,025	0,010	0,27	0,015	<0,01	0,027	0,030	0,013	-
Sum 16 PAH (16 EPA)	0,58	0,32	10.00	0,46	<0,16	1,2	1,2	0,45	2
PCB									
PCB 28	0,0031	0,0013	0,00090	<0,0005	<0,0005	0,00065	<0,0005	<0,0005	-
PCB 52	0,00081	0,027	0,0012	<0,0005	<0,0005	0,0030	<0,0005	0,00069	-
PCB 101	<0,0005	0,034	0,0047	<0,0005	<0,0005	0,00070	0,0019	0,0037	-
PCB 118	<0,0005	0,016	0,0031	<0,0005	<0,0005	0,0015	0,0019	0,0029	-
PCB 138	<0,0005	0,14	0,018	0,0032	<0,0005	0,0024	0,0075	0,011	-
PCB 153	<0,0005	0,14	0,015	0,0016	<0,0005	0,0017	0,0057	0,0082	-
PCB 180	<0,0005	0,072	0,0100	0,0022	<0,0005	0,00085	0,0035	0,0041	-
Sum 7 PCB	0,0039	0,42	0,052	0,0069	<0,0035	0,011	0,020	0,031	0,01
THC									
THC >C5-C8	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	7
THC >C8-C10	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	10
THC >C10-C12	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	50
THC >C12-C16	<5	16.00	<5	<5	<5	<5	<5	<5	100 (>C12-C35)
THC >C16-C35	<20	1 800	130.00	81.00	<20	130.00	55.00	24.00	
SUM THC (>C5-C35)	<40	1 800	130.00	81.00	<40	130.00	55.00	24.00	100 (>C12-C35)
Metaller									
Arsen (As)	8,2	1,7	7,2	2,2	1,2	1,7	4,7	2,3	8
Kvikksølv (Hg)	0,00104	0,00326	0,196	0,0402	0,00209	0,0231	0,0300	0,0375	1
Kobber (Cu)	35.00	2,8	26.00	13.00	4,7	12.00	15.00	13.00	100
Sink (Zn)	79.00	16.00	45.00	62.00	29.00	93.00	89.00	52.00	200
Krom (Cr)	17.00	5,7	18.00	5,9	4,9	13.00	18.00	6,4	50

Parameter	Konsentrasjon i jordprøver (mg/kg TS)								Norm-verdier
	2	2	3	4	4	5	10	13	
	(0-0,2)	(0,5 & 1,0)	(0-0,15)	(0-0,2)	(0,5 & 1,0)	(0-1,0)	(0-0,25)	(0-0,35)	
Nikkel (Ni)	22.00	4,2	17.00	5,9	4,6	11.00	18.00	7,2	60
Kadmium (Cd)	0,030	0,031	0,013	0,066	0,069	0,12	0,12	0,11	1,5
Bly (Pb)	4,9	3,7	50.00	24.00	4,8	18.00	31.00	15.00	60

3.2.2. Vannprøve

Alle analyseresultater for vannprøven er gitt i Tabell 4. Analyseresultatene er sammenstilt med grenseverdier fra Drikkevannsforskriften (Helse- og omsorgsdepartementet, 2001) samt SFT's tilstandsklassifisering (SFT, 1997). Ettersom drikkevannsforeskriften og tilstandsklassifiseringen ikke inneholder grenseverdier for alle parametrene, er resultatene også sammenstilt med Nederlandske normverdier (Dutch Soil Standards, 1994) for grunnvann. Verdier som ligger over grensene er uthevet i tabellen. Grunnet tekniske problemer på laboratoriet, er PCB og PAH analysene ikke gjennomført med en akkreditert analysemetode.

Det ble detektert noe høye konsentrasjon av sum PAH og langkjedete mineraloljer i vannet. Konsentrasjonen er mye høyere enn normverdiene i drikkevannsforskriften, men for THC er de lavere enn de nederlandske verdiene for grunnvann.

Det ble detektert konsentrasjoner av alle arsen, kvikksølv og kadmium som er moderat forurensset ifølge SFT's tilstandsklassifisering. Konsentrasjonen av sink lå i tilstandsklasse markert forurensset, og konsentrasjonen av kobber, krom og nikkel i tilstandsklasse sterkt forurensset. Vannet ligger i tilstandsklasse meget sterkt forurensset basert på blykonsentrasjonen. I henhold til drikkevannsforskriften, er det dog kun kobber og bly som ligger over grenseverdiene.

Tabell 4. Analyseresultater fra vannprøver sammenstilt med gjeldende krav til drikkevannskvalitet iht Drikkevannsforskriften og nederlandske normverdier for grunnvannskvalitet. Verdier som overskrider grenseverdiene er uthevet. Resultatene er merket med SFT's tilstandsklasser: grønn = tilstandsklasse 2 (god), gul = tilstandsklasse 3 (moderat), oransje = tilstandsklasse 4 (dårlig), rød = tilstandsklasse 5 (meget sterkt forurensset).

Parameter	Konsentrasjon i vannprøve (µg/l)	Drikkevannsforskriften (µg/l)	Nederlandske normverdier (µg/l)
GPS koordinater			
BTEX			
Benzen	<0,1	1	-
Toluen	<0,1	-	-
Etylbenzen	<0,1	-	-
o-Xylen	<0,1	-	-
m,p-Xylen	<0,2	-	-
PAH			-
Naftalen	0,012	-	-
Acenaftylen	<0,01	-	-
Acenaften	<0,01	-	-
Fluoren	<0,01	-	-
Fenantren	0,040	-	5
Antracen	<0,01	-	5
Fluoranten	0,068	-	1

Parameter	Konsentrasjon i vannprøve (µg/l)	Drikkevanns-forskriften (µg/l)	Nederlandske normverdier (µg/l)
Pyren	0,049	-	-
Benzo[a]antracen	0,014	-	0,5
Krysen/Trifenylen	0,020	-	0,2
Benzo[b]fluoranten	0,028	-	-
Benzo[k]fluoranten	0,021	-	0,05
Benzo[a]pyren	0,026	0,010	0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren	0,023	-	0,05
Dibenzo[a,h]antracen	<0,01	-	-
Benzo[ghi]perylen	0,021	-	0,05
Sum 16 PAH (16 EPA)	0,32	0,10	-
PCB			
PCB 28	<0,01	-	-
PCB 52	<0,01	-	-
PCB 101	<0,01	-	-
PCB 118	<0,01	-	-
PCB 138	<0,01	-	-
PCB 153	<0,01	-	-
PCB 180	<0,01	-	-
Sum 7 PCB	<0,07	-	-
THC			
THC >C5-C8	<10	-	-
THC >C8-C10	32,00	-	-
THC >C10-C12	12,00	-	-
THC >C12-C16	<10	-	-
THC >C16-C35	460,00	-	-
SUM THC (>C5-C35)	500,00	10	600
Metaller			
Arsen (As)	7,7	10	60
Kvikksølv (Hg)	0,025	0,5	0,3
Kobber (Cu)	1 000	100	75
Sink (Zn)	2 200	-	800
Krom (Cr)	15,00	50	30
Nikkel (Ni)	6,8	20	75
Kadmium (Cd)	0,68	5	6
Bly (Pb)	17,00	10	75

4. Konklusjon og anbefalinger

Ifølge SFT (2009), må grunnen ved bygging av boliger ha tilstandsklasse 2 eller lavere. Det er registrert forurensing av tilstandsklasse 4 ved prøvelokalitet nr 2 av langkjedete mineraloljer (C16-C35) i grunnen under asfaltdekket. Da Aquateam kun tok prøver av en lokalitet i dette området, er det ikke mulig å angi størrelsen på det forurensede arealet. I tillegg, finnes det en mulighet for at jorden rundt de underjordiske oljeavskillerne er forurensset. Det anbefales derfor at man ved fjerningen av oljeavskillerne tar noen flere prøver av jorden omkring tankene for å kartlegge omfanget og eventuelle andre forurensingskilder fra kjemikalielageret. Jorden rundt prøvelokaliteten må uansett fjernes før

man kan bygge boliger, og det anslås at man ved fjerningen tar prøver av omkringliggende masser for å bestemme hvor mye jord som må fjernes.

I prøvelokalitet nr 3 fant man benzo(a)pyren og sum PAH i tilstandsklasse 3 i topplaget. Jorden under topplaget er ikke blitt analysert. Aquateam har lagret prøven, og anbefaler at man også analyserer den for forurensinger for å bestemme tykkelsen på det forurensede laget. Disse massene må fjernes hvis eiendommen skal brukes til boligbygging. Det anbefales at man ved fjerning av disse massene tar prøver av omkringliggende jord for å bestemme hvor mye som er forurenset og må fjernes.

Sigevannet i kummen viste konsentrasjoner av tungmetaller som lå i tilstandsklasse markert forurenset, sterkt forurenset og meget sterkt forurenset. Men i henhold til drikkevannsforskriften, var det kun kobber og bly som var høyere enn normverdiene. Det er uklart om forurensingen kommer fra eiendommen eller er dreisvann fra nærliggende eiendommer slik som papirfabrikk nord for eiendommen, E16 øst for eiendommen og / eller jernbane noen meter øst for kummen. Det er ikke noe i nærliggende prøvelokalitet 5 som antyder høye metallforurensinger i jorden. Disse høye konsentrasjonene kan også skyldes utlekking av metaller fra rør i kummen over en lengre tid.

Det er ikke blitt funnet forurensninger utover klasse 2 i noen andre lokaliteter. Til tross for at Aquateam tatt prøver av lokaliteter med størst sannsynlig forurensing, kan det ikke utelukkes andre mulige historiske kilder til forurensing på eiendommen som kan komme opp ved graving. Aquateam har ikke hatt tilgang til mye historisk informasjon om eiendommen.

5. Referanser

Arealis (2010): Arealis karttjeneste fra NGU, <http://www.ngu.no/kart/arealis>.

Dutch Soil Standards, (1994): MHSPE (Ministry of Housing, Spatial Planning, and Environment). 9 mai 1994. Intervention Values and Target Values - Soil Quality Standards. Directorate-General for Environmental Protection, Department of Soil Protection, The Hague, The Netherlands.

Finn (2010): Flybilder, www.finn.no

Heftet Ringerike (2007): www.heftet-ringerike.com

Helgesen (2010): Personlig kommunikasjon med Nils Christian Helgesen, Norske Skog. 3. juni 2010.

Hellum (2010): Personlig kommunikasjon med Arne Hellum, Byggesakskontoret, Ringerike kommune, 1. juni 2010.

Helse- og omsorgsdepartementet, (2001): Drikkevannsforskriften Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften).

KLIF (2010): Grunnforurensingsdatabasen. www.klif.no

Larsen (2010): Personlig kommunikasjon med Lars Jakob Larsen, Norske Skog. 11. juni 2010.

Ringerike kommune (2010): Karttjeneste <http://kart.ringerike.kommune.no>.

SFT (2007): Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann, SFT veildere TA 1468/1997.

SFT (2009): Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, SFT veileder TA 2553/2009.

Tollefsen (2010): Personlig kommunikasjon med Grete Tollefsen, Miljøavdelingen, Ringerike kommune. 11. juni 2010.

Wikipedia (2010): www.wikipedia.no.

Vedlegg 1. Kart over eiendommen

Vedlegg 2. Flyfoto fra 2007 (finn.no)


Kart 1. Flyfoto fra 2007 over nordre delen av eiendommen



Kart 2. Flyfoto fra 2007 over sentrale delen av eiendommen.




Kart 3. Flyfoto fra 2007 over sentrale og søndre delen av eiendommen.




Kart 4. Flyfoto fra 2007 over søndre delen av eiendommen.

Vedlegg 3. Markslag, vann- og avløp og plandata



Kart 1. Markslagskart.



Kart 2. Kart med vann- og avløpsledninger.

**Kart 3. Plandata.**

Vedlegg 4. Flyfoton (Finn, 2010)



Kart 1. Flyfoto over hele eiendommen.



Kart 2. Flyfoto over nordre delen av eiendommen.



Kart 2. Flyfoto over sentrale delen av eiendommen.



Kart 3. Flyfoto over sentrale og søndre delen av eiendommen.



Kart 4. Flyfoto over søndre delen av eiendommen.


Vedlegg 5. Bilder fra befaringen og prøvetakingen**Bilde 1. Bygning B****Bilde 2. Hovedinngangen ved Bygning A****Bilde 3. Bygning A sett fra øst med tomme IBC containere og transformator til høyre om dem.****Bilde 4. Kjemikalielageret sett fra sør.****Bilde 5. Tomme oljefatene sett mot jernbanen og boligene i vest.****Bilde 6. Kjemikalielageret.**

**Bilde 7. Sørsiden av eiendommen sett mot vest.****Bilde 8. Søndre spissen av eiendommen som ikke er inngjerdet.****Bilde 9. Nordre delen av eiendommen sett fra sør.****Bilde 10. Tresøppel lagret nord om bygning A.****Bilde 11. Kjemikalielageret sett fra sør med de tomme oljefatene til høyre.****Bilde 12. Kummer.**

**Bilde 13. Oljesøl ved transformatorene.****Bilde 14. Gamle oljefat bak transformatorene og ved prøvelokalitet 10.****Bilde 15. Tomme IBC containers bak kjemikalielageret og ved prøvelokalitet 8.****Bilde 16. Prøvelokalitet 1.**

**Bilde 17. Prøvelokalitet 2.****Bilde 18. Prøvelokalitet 2.****Bilde 19. Prøvelokalitet 4.****Bilde 20. Prøvelokalitet 8 bak kjemikalielageret.**


Vedlegg 6. Historiske bilder



Follumanlegget sett fra nord ca 1930. På venstre siden av elva, Hofs Brug og på høyre side Hofsfos og Follum. Arbeiderboligene var eid og leid ut av fabrikkene.

Heftet Ringerike (2007)

Vedlegg 7. Kart over eiendommen med prøvelokalitetene og mulige forurensede områden



Kart 1. Kart over prøvelokalitetene

Vedlegg 8. Analyseresultater fra Eurofins



Aquateam
Postboks 6875 Rodeløkka
0604 OSLO
Attn: Milla Juutilainen



Eurofins Norsk Miljøanalyse AS, avd. Moss
F. reg. 955 141 618 MVA
Møllebakken 50
NO-1506 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
Fak: +47 69 27 23 40

AR-10-MM-008697-01



EUNOMO-00014613

Provemottak: 04.06.2010
Temperatur:
Analyseperiode: 04.06.2010-15.06.2010
Referanse: Begrunnelsen
Grunnundersøkelse
O-10055

ANALYSERAPPORT

Teanforklaring:

* : (ikke omfattet av akkrediteringen)

< : Mindre enn, > : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units, MU : Måleusikkerhet

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Side 1 av 19

AR-10-MM-008697-01



EUNOMO-00014613



Benzoglyperylol	0.025	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.01
Sum 16 PAH (16 EPA)	0.58	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
PCB 7	0.0031	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 28	0.00081	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 52	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 101	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 118	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 153	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 138	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 180	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
Sum 7 PCB	0.0039	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
Totale hydrocarboner (THC)					
THC >C5-C8	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C8-C10	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C10-C12	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C12-C16	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C16-C35	<20	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	20
SUM THC (>C5-C35)	<40	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	

Testforkeering:

* : (ikke omfattet av akkrediteringen)

< : Mindre enn, > : Større enn, LOQ : Kvalifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units, MJ : Måleusikkerhet

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Side 3 av 19

AR-10-MM-008697-01



EUNOMO-00014613



Benzogiglykerylen	0.010	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.01
Sum 16 PAH (16 EPA)	0.32	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
PCB 7					
PCB 28	0.0013	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 52	0.027	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 101	0.034	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 118	0.016	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 153	0.14	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 138	0.14	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 180	0.072	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
Sum 7 PCB	0.42	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
Totale hydrocarboner (THC)					
THC >C5-C8	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C8-C10	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C10-C12	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C12-C16	16	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C16-C35	1800	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	20
SUM THC (>C5-C35)	1800	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	

Testforklaring:

x : (ikke omfattet av akkrediteringen)

< : Mindre enn, > : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units, MU : Måleusikkerhet

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Side 5 av 19

AR-10-MM-008697-01



EUNOMO-00014613



Benzol og Julelyser	0.27	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.01
Sum 16 PAH (16 EPA)	10	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
PCB 7					
PCB 28	0.00090	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 52	0.0012	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 101	0.0047	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 118	0.0031	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 153	0.015	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 138	0.018	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 180	0.0100	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
Sum 7 PCB	0.052	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
Totale hydrocarboner (THC)					
THC >C5-C8	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C8-C10	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C10-C12	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C12-C16	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C16-C35	130	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	20
SUM THC (>C5-C35)	130	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	

Testforklaring:

* : (Ikke omfattet av akkrediteringen)

< : Mindre enn, > : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units, MU : Måleusikkerhet

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Side 7 av 19

AR-10-MM-008697-01



EUNOMO-00014613



Benz(a)pyren	0.015	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.01
Sum 16 PAH (16 EPA)	0.46	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
PCB 7					
PCB 28	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 52	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 101	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 118	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 153	0.0016	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 138	0.0032	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 180	0.0022	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
Sum 7 PCB	0.0069	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
Totale hydrocarboner (THC)					
THC >C5-C8	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C8-C10	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C10-C12	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C12-C16	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C16-C35	81	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	20
SUM THC (>C5-C35)	81	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	

Informasjon:

* : (ikke omfattet av akkrediteringen)

< : Mindre enn, > : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units, MU : Måleusikkerhet

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Side 9 av 19

AR-10-MM-008697-01



EUNOMO-00014613



Benzol (Mjølre)	0.027	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.01
Sum 16 PAH (16 EPA)	1.2	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
PCB 7					
PCB 28	0.00065	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 52	0.0030	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 101	0.00070	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 118	0.0015	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 153	0.0017	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 138	0.0024	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 180	0.00085	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
Sum 7 PCB	0.011	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
Totale hydrocarboner (THC)					
THC >C5-C8	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C8-C10	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C10-C12	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C12-C16	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C16-C35	130	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	20
SUM THC (>C5-C35)	130	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	

Testforklaring:

* : (ikke omfattet av akkrediteringen)

< : Mindre enn, > : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units, MU : Måleusikkerhet

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unnfått i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Side 11 av 19

AR-10-MM-008697-01



EUNOMO-00014613



Benzoglykolyser	0.030	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.01
Sum 16 PAH (16 EPA)	1.2	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
PCB 7					
PCB 28	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 52	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 101	0.0019	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 118	0.0019	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 153	0.0057	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 138	0.0075	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 180	0.0035	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
Sum 7 PCB	0.020	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
Totale hydrocarboner (THC)					
THC >C5-C8	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C8-C10	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C10-C12	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C12-C16	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C16-C35	55	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	20
SUM THC (>C5-C35)	55	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	

Testforklaring:

* : (Ikke omfattet av akkrediteringen)

< : Mindre enn, > : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units, MU : Måleusikkerhet

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Side 13 av 19

AR-10-MM-008697-01



EUNOMO-00014613



Benz(a)pyren	0.013	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.01
Sum 16 PAH (16 EPA)	0.45	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
PCB 7					
PCB 28	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 52	0.00069	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 101	0.0037	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 118	0.0029	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 153	0.0082	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 138	0.011	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 180	0.0041	mg/kg TS	25%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
Sum 7 PCB	0.031	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
Totale hydrocarboner (THC)					
THC >C5-C8	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C8-C10	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C10-C12	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C12-C16	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C16-C35	24	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	20
SUM THC (>C5-C35)	24	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	

Testforklaring:

x : (Ikke omfattet av akkrediteringen)

< : Mindre enn, > : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units, MJ : Måleusikkerhet

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gis ut, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Side 15 av 19

AR-10-MM-008697-01



EUNOMO-00014613



Provenr.:	439-2010-06040141	Prøvetakingsdato:	02.06.2010		
Prøvetype:	Sigevann	Prøvetaker:	Mila J		
Prøvemerkning:	14 vannprøve Begnavoen	Analysedato:	04.06.2010		
Analyse:	Resultat:	Enhet:	MU	Metode:	LOQ:
Arsen (As), oppsluttet ICP-MS	7.7	µg/l	15%	NS EN ISO 17294-2	0.2
Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS	17	µg/l	15%	NS EN ISO 17294-2	0.2
Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS	0.68	µg/l	15%	NS EN ISO 17294-2	0.01
Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS	1000	µg/l	15%	NS EN ISO 17294-2	1
Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS	15	µg/l	15%	NS EN ISO 17294-2	0.5
Kvikkselv (Hg), oppsluttet	0.025	µg/l	10%	NS 4768	0.005
Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS	6.8	µg/l	15%	NS EN ISO 17294-2	0.5
Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS	2200	µg/l	15%	NS EN ISO 17294-2	2
BTEX					
Benzen	<0.1	µg/l	50%	Intern metode	0.1
Toluen	<0.1	µg/l	50%	Intern metode	0.1
Etylbenzen	<0.1	µg/l	50%	Intern metode	0.1
m,p-Xylen	<0.2	µg/l	50%	Intern metode	0.2
o-Xylen	<0.1	µg/l	50%	Intern metode	0.1
* PAH 16 EPA					
Naftalen	0.012	µg/l	40%	Intern metode	0.01
Acenafylen	<0.01	µg/l	40%	Intern metode	0.01
Acenafen	<0.01	µg/l	40%	Intern metode	0.01
Fluoren	<0.01	µg/l	40%	Intern metode	0.01
Fenantren	0.040	µg/l	40%	Intern metode	0.01
Antraen	<0.01	µg/l	40%	Intern metode	0.01
Fluoranten	0.068	µg/l	30%	Intern metode	0.01
Pyren	0.049	µg/l	40%	Intern metode	0.01
Benzo[a]antracen	0.014	µg/l	40%	Intern metode	0.01
Krysen/Tritenylen	0.020	µg/l	40%	Intern metode	0.01
Benzo[b]fluoranten	0.028	µg/l	40%	Intern metode	0.01
Benzo[k]fluoranten	0.021	µg/l	40%	Intern metode	0.01
Benzo[a]pyren	0.026	µg/l	40%	Intern metode	0.01
Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.023	µg/l	30%	Intern metode	0.002
Dibenzo[a,h]antracen	<0.01	µg/l	40%	Intern metode	0.01
Benzo[ghi]perylen	0.021	µg/l	30%	Intern metode	0.002
Sum 16 PAH (16 EPA)	0.32	µg/l	30%	Intern metode	
* PCB 7					
PCB 28	<0.01	µg/l	40%	Intern metode	0.01
PCB 52	<0.01	µg/l	40%	Intern metode	0.01
PCB 101	<0.01	µg/l	40%	Intern metode	0.01
PCB 118	<0.01	µg/l	40%	Intern metode	0.01
PCB 138	<0.01	µg/l	40%	Intern metode	0.01
PCB 153	<0.01	µg/l	40%	Intern metode	0.01

Informasjon:

* : (ikke omfattet av akkrediteringen)

< : Mindre enn, > : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units, MU : Måleusikkerhet

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke glømskes, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Side 16 av 19

AR-10-MM-008697-01



EUNOMO-00014613



PCB 180	<0.01	µg/l	40%	Intern metode	0.01
Sum 7 PCB	<0.07	µg/l	25%	Intern metode	0.01
Totale hydrocarboner (THC)					
THC >C5-C8	<10	µg/l	30%	Intern metode	5
THC >C8-C10	32	µg/l	30%	Intern metode	5
THC >C10-C12	<10	µg/l	30%	Intern metode	5
THC >C12-C16	12	µg/l	30%	Intern metode	5
THC >C16-C35	460	µg/l	30%	Intern metode	20
SUM THC (>C5-C35)	500	µg/l		Intern metode	

Teserklaring:

* : (ikke omfattet av akkrediteringen)

< : Mindre enn, > : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units, MU : Måleusikkerhet

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Side 17 av 19

AR-10-MM-008697-01



EUNOMO-00014613



Benzoligjenstoffer	<0.01	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.01
Sum 16 PAH (16 EPA)	<0.16	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
PCB 7					
PCB 28	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 52	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 101	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 118	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 153	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 138	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
PCB 180	<0.0005	mg/kg TS	40%	ISO/DIS 16703-Mod	0.0005
Sum 7 PCB	<0.0035	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	
Totale hydrocarboner (THC)					
THC >C5-C8	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C8-C10	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C10-C12	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C12-C16	<5	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	5
THC >C16-C35	<20	mg/kg TS	30%	ISO/DIS 16703-Mod	20
SUM THC (>C5-C35)	<40	mg/kg TS		ISO/DIS 16703-Mod	

Moss 15. juni 2010

Anna Anderson Kubberød

ASM

Teorforklaring:

x : (ikke omfattet av akkrediteringen)

< : Mindre enn, > : Større enn, LOQ : Kvantifiseringsgrense, MPN : Most Probable Number, cfu : Colony Forming Units, MU : Måleusikkerhet

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unnfalt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Side 19 av 19

Vedlegg 9. Normverdier fra Forurensingsforskriften

Stoff	Normverdier (mg/kg)	Stoff	Normverdier (mg/kg)
Metaller:		Fenoler og klorfenoler:	
Arsen	8	Fenol	0,1
Bly (uorganisk)	60	Sum mono,di,tri,tetra klorfenol	0,06
Kadmium	1,5	Pentaklorfenol	0,006
Kvikksølv	1	PAH-forbindelser :	
Kobber	100	Σ16 PAH	2
Sink	200	Naftalen	0,8
Krom (III)	50 (tot)	Fluoren	0,8
Krom (VI)	2	Fluoranten	1
Nikkel	60	Pyren	1
Cyanid fri	1	Benso(a)pyren	0,1
PCB:		BTEX:	
Σ7PCB	0,01	Benzen	0,01
Klorerte pesticider:		Toluen	0,3
Lindan	0,001	Etylbenzen	0,2
DDT	0,04	Xylen	0,2
Klorerte benzener:		Alifatiske hydrokarboner:	
Monoklorbenzen	0,03	Alifater C5-C6	7
1,2-diklorbenzen	0,1	Alifater > C6-C8	7
1,4-diklorbenzen	0,07	Alifater > C8-C10	10
1,2,4-triklorbenzen	0,05	Alifater > C10-C12	50
1,2,3-triklorbenzen	0,01	Alifater > C12-C35	100
1,3,5-triklorbenzen	0,01	Tilsetningsstoffer til bensin og oljeprodukter:	
1,2,4,5-tetraklorbenzen	0,05	MTBE	0,2
Pentaklorbenzen	0,1	Tetraetylbly	0,001
Heksaklorbenzen	0,01	Bromerte flammehemmere:	
Flyktige halogenerte hydrokarboner:		PBDE-99	0,08
Diklormetan	0,06	PBDE-209	0,002
Triklormetan	0,02	PFOS-forbindelser:	
Trikloretan	0,1	PFOS	0,1
Tetraklormetan	0,02	Ftalater:	
Tetrakloretan	0,01	Di(2-etylheksyl)ftalat	2,8
1,2-dikloretan	0,01	Dioksiner/furaner	0,00001
1,2-dibrometan	0,004		
1,1,1-trikloretan	0,1		
1,1,2-trikloretan	0,01		

Vedlegg 10. Helsebaserte tilstandsklasser og arealbruk for forurenset grunn

Klipp fra SFTs "Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn", TA 2553/2009


Tabell 2 Tilstandsklasser for forurenset grunn. Konsentrasjonene er angitt i mg/kg TS.

Tilstandsklasse/ Stoff	1	2	3	4	5
	Meget god	God	Moderat	Dårlig	Svært dårlig
Arsen	< 8	8-20	20-50	50-600	600-1000
Bly	< 60	60 -100	100-300	300-700	700-2500
Kadmium	<1,5	1,5-10	10-15	15-30	30-1000
Kvikksølv	<1	1-2	2-4	4-10	10-1000
Kobber	< 100	100-200	200-1000	1000-8500	8500-25000
Sink	<200	200-500	500-1000	1000-5000	5000-25000
Krom (III)	<50	50-200	200-500	500-2800	2800-25000
Krom (VI)	<2	2-5	5-20	20-80	80-1000
Nikkel	< 60	60- 135	135-200	200-1200	1200-2500
ΣPCB ₇	< 0,01	0,01-0,5	0,5-1	1-5	5-50
DDT	<0,04	0,04-4	4-12	12-30	30-50
ΣPAH ₁₆	<2	2-8	8-50	50-150	150-2500
Benzo(a)pyren	< 0,1	0,1-0,5	0,5- 5	5 -15	15-100
Alifater C8-C10 ¹⁾	< 10	≤10	10-40	40-50	50-20000
Alifater > C10- C12 ¹⁾	< 30	30- 60	60-130	130-300	300-20000
Alifater > C12- C35	< 100	100-300	300-600	600-2000	2000-20000
DEHP	<2,8	2,8-25	25-40	40-60	60-5000
Dioksiner/furaner	<0.00001	0,00001- 0,00002	0,00002- 0,0001	0,0001- 0,00036	0,00036-0,015
Fenol	<0,1	0,1-4	4-40	40-400	400-25000
Benzen ¹⁾	<0,01	0,01-0,015	0,015-0,04	0,04-0,05	0,05-1000
Trikloreten	<0,1	0,1-0,2	0,2-0,6	0,6-0,8	0,8-1000

1) For flyktige stoffer vil gass som eksponeringsvei gi lave grenseverdier for human helse. Dersom gass i bygg ikke er en relevant eksponeringsvei bør det utføres en stedspesifikk risikovurdering for å beregne stedspesifikke akseptkriterier.

Tabell 7 Sammenheng mellom planlagt arealbruk og tilstandsklasser i ulike dyp

Planlagt arealbruk	Tilstandsklasse i toppjord (< 1m)	Tilstandsklasse i dypereliggende jord (> 1m)
Boligområder	Tilstandsklasse 2 eller lavere. Jord til dyrkning ved boliger og grønne barnehager: Her må jord som brukes til dyrkning av grønnsaker tilfredsstillende tilstandsklasse 1 for stoffene PCB _{sum7} , PAH _{sum16} , benzo(a)pyren, cyanid og heksaklorbenzen.	Tilstandsklasse 3 eller lavere. For stoffene alifater C8-C10 og C10-C12, benzen og trikloreten, kan tilstandsklasse 4 aksepteres, hvis det ved risikovurdering mhp. spredning og avgassing kan dokumenteres at risikoen er akseptabel.
Sentrums-områder, kontor og forretning	Tilstandsklasse 3 eller lavere	Tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse 5 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av både helse og spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel.
Industri og trafikkareal	Tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel.	Tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse 5 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av både helse og spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel.



Figur 1 Arealbruk boligområder

Vedlegg 11. Tilstandsklasser i ferskvann

Klipp fra SFT's "Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann", TA 1468/1997

Virkninger av miljøgifter (tungmetaller)	Parametre	Tilstandsklasser				
		I «Ubetydelig forurenset»	II «Moderat forurenset»	III «Markert forurenset»	IV «Sterkt forurenset»	V «Meget sterkt forurenset»
i vann	Kobber, µg Cu/l	<0,6	0,6 - 1,5	1,5 - 3	3 - 6	>6
	Sink, µg Zn/l	<5	5 - 20	20 - 50	50 - 100	>100
	Kadmium, µg Cd/l	<0,04	0,04 - 0,1	0,1 - 0,2	0,2 - 0,4	>0,4
	Bly, µg Pb/l	<0,5	0,5 - 1,2	1,2 - 2,5	2,5 - 5	>5
	Nikkel, µg Ni/l	<0,5	0,5 - 2,5	2,5 - 5	5 - 10	>10
	Krom, µg Cr/l	<0,2	0,2 - 2,5	2,5 - 10	10 - 50	>50
	Kvikksølv, µg Hg/l	<0,002	0,002 - 0,005	0,005 - 0,01	0,01 - 0,02	>0,02
i sediment	Kobber, mg Cu/kg	<30	30 - 150	150 - 600	600 - 1800	>1800
	Sink, mg Zn/kg	<150	150 - 750	750 - 3000	3000 - 9000	>9000
	Kadmium, mg Cd/kg	<0,5	0,5 - 2,5	2,5 - 10	10 - 20	>20
	Bly, mg Pb/kg	<50	50 - 250	250 - 1000	1000 - 3000	>3000
	Nikkel, mg Ni/kg	<50	50 - 250	250 - 1000	1000 - 3000	>3000
	Arsen, mg As/kg	<5	5 - 25	25 - 100	100 - 200	>200
	Kvikksølv, mg Hg/kg	<0,15	0,15 - 0,6	0,6 - 1,5	1,5 - 3	>3
i fisk	Kvikksølv, mg Hg/kg	<0,2	0,2 - 0,5	0,5 - 1	1 - 2	>2

Tabell 6. viser tilstandsklasser for noen tungmetaller målt i vann, i sediment og i fisk. Sediment er målt som mg stoff /kg sediment (tørrvekt), og kvikksølv i fisk er målt som mg Hg/kg filet (våtvekt).

Kontroll- og referanseside/ Review and reference page



Dokumentinformasjon/Document information									
Dokumenttittel/Document title Begnamoen lagerområde, gnr/bnr 50/333, Norske Skog Follum AS						Dokument nr/Document No. 20120027-00-2-R			
Dokumenttype/Type of document ☒ Rapport/Report ☐ Teknisk notat/Technical Note			Distribusjon/Distribution ☐ Fri/Unlimited ☒ Begrenset/Limited ☐ Ingen/None			Dato/Date 2012-03-08 Rev.nr./Rev.No. 0			
Oppdragsgiver/Client Norske Skog, Follum									
Emneord/Keywords Contaminated soil									
Stedfesting/Geographical information									
Land, fylke/Country, County Norge, Buskerud						Havområde/Offshore area			
Kommune/Municipality Ringerike						Feltnavn/Field name			
Sted/Location Begnamoen, Hønefoss						Sted/Location			
Kartblad/Map						Felt, blokknr./Field, Block No.			
UTM-koordinater/UTM-coordinates Sone 32 N6673258 E 568477									
Dokumentkontroll/Document control									
Kvalitetssikring i henhold til/Quality assurance according to NS-EN ISO9001									
Rev./ Rev.	Revisjonsgrunnlag/Reason for revision	Egen- kontroll/ Self review av/by:		Sidemanns- kontroll/ Colleague review av/by:		Uavhengig kontroll/ Independent review av/by:		Tverrfaglig kontroll/ Inter- disciplinary review av/by:	
0	Originaldokument	SNa		GH					
Dokument godkjent for utsendelse/ Document approved for release		Dato/Date 8. mars 2012		Sign. Prosjektleder/Project Manager Silje Nag Ulla					

NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen geofagene. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet, og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg.

Vi arbeider i følgende markeder: olje, gass og energi, bygg, anlegg og samferdsel, naturskade og miljøteknologi. NGI er en privat stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas, USA.

NGI ble utnevnt til "Senter for fremragende forskning" (SFF) i 2002 og leder "International Centre for Geohazards" (ICG).

www.ngi.no

NGI (Norwegian Geotechnical Institute) is a leading international centre for research and consulting in the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment.

NGI works within the oil, gas and energy, building and construction, transportation, natural hazards and environment sectors. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim and daughter company in Houston, Texas, USA.

NGI was awarded Centre of Excellence status in 2002 and leads the International Centre for Geohazards (ICG).

www.ngi.no



Hovedkontor/Main office:
PO Box 3936 Ullevål Stadion,
NO-0806 Oslo
Norway

Besøksadresse/Street address:
Sognsveien 72, NO-0855 Oslo

Avd Trondheim/Trondheim office:
PO Box 1230 Pirseneteret,
NO-7462 Trondheim
Norway

Besøksadresse/Street address:
Pirsenteret, Havnegata 9, NO-7010 Trondheim

T: (+47) 22 02 30 00
F: (+47) 22 23 04 48

ngi@ngi.no
www.ngi.no

Kontonr. 5096 05 01281 /IBAN NO26 5096 0501 281
Org. nr./Company No.: 958 254 318 MVA

BSI EN ISO 9001
Sertifisert av/Certified by BSI, Reg. No. FS 32989

